PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13975976 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 14/11/2025 25009095 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté 13/01/2026 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE exigences (G) 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (AVG) Contre-visite 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE route (AV) S031Z123 N° D'AGRÉMENT : **DEFAILLANCES MINEURES:** 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (C) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D) 31700 BEAUZELLE Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : Tel: 05.61.42.27.81 05/09/2019: 141790km / 03/09/2021: 159166km / 05/09/2023: 170170km / 17/09/2025: 184147km / 23/09/2025: 184244km / / (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT: 031Z1313 SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation BF-738-YY (F) 20/01/2014 10/01/2011 Margue Désignation commerciale DACIA DUSTER (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre UU1HSDAC644052709 Type/CNIT Énergie M10DACVP000C153 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 185237

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

BF-738-YY 13/01/2026

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

N° d'agrément : S0317123

N° de série : UU1HSDAC644052709

N° d'imprimé :za13975976

S031Z123 25009095 XXXXXXX

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-2.5			
Dissymétrie suspension (=30%)	6%		7%	
Forces verticales	801daN		494daN	
Frein de service				
Force de freinage:	300daN	274daN	172daN	169d
Dácáguilibno (220%):	0%		2%	

daN Déséquilibre (<20%): Force de freinage (efficacité): 300daN 274daN 172daN 169daN

Taux d'efficacité global (=50%):

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 23%

Emissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.51m-1) C2: 00.12 - C3: 00.11 - C4: 00.15 -

Moyenne: 0.13

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -3.2% -2.5% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -1.5% -0.9%