



N° D'IMPRIMÉ C65265608

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

04/11/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25057909

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033F1011

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays BH-583-DF (F) Date d'immatriculation 13/11/2020 Date de 1^{ère} mise en circulation 01/02/2011

Marque

OPEL

Désignation commerciale

MERIVA

(1) N° dans la série du type (VIN)

WOLSD9EB9B4089878

(5) Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10PELVP0116474

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

183285

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu AVD
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS
ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement
susceptible de causer des blessures en cas de contact ARD
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau
susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la
sécurité des autres usagers de la route AV

Défaillances mineures :

2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif
légèrement endommagé ou mal fixé C, D
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'
une traverse G
6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré AVG
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément
endommagé ARD
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou
gâches détériorées AVD
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai
2018 : 20/04/2019 : 76395 km / 10/09/2020 : 138321 km / 29/02/2024 : 167638 km /
25/04/2024 : 170397 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+8.9 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	6 %		6 %	
Forces verticales :	918 daN		563 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	292 daN	329 daN	217 daN	217 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :		12 %		0 %
Forces de freinage (efficacité) :	292 daN	329 daN	217 daN	217 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :	71 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	30 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.5 m-1) C1:	<0.1 m-1		C2:	<0.1 m-1
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.9 %		-1.7 %	