

Nº d'imprimé: S 636882467

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

25/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT: S013S227

(9) RAISON SOCIALE: MARIGNANE AUTO BILAN

(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 01351363

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

GC-773-ZG (F) 16/11/2021 16/11/2021

Marque Désignation commerciale

PEUGEOT BOXER

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VF3YBBNFA12U04503 CTTE

Type/CNIT Énergie

> N10PGTCT178A916 GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

65957

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL Nº :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

26/11/2025

25088294

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG.

4.3.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse

(lumière émise affectée), ARD.

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, AV.

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèremen usé, ARG, ARD, AVG, AVD.

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux, AV.

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARD, ARG.

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, AR.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AMARIT

	WALLET TO SERVICE TO S			ARRIERE		
Ripage (-8 a + 8m/km):	G	0.1	D	G		D
Dissymétrie suspension (≤30%):	-0.1m/Km 10% 1285daN					
Forces verticales :				19% 803daN		
Frein de service :						
Forces de freinage :	423daN	10%	465daN	261daN		271daN
Déséquilibre (<20%):						
Forces de freinage (efficacité) : Taux d'efficacité (≥ 50%):	423daN	465daN		261daN	4%	
	68%		TO THE STATE OF	COIDGN		271daN

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 24%

Emissions à l'échappement :

Opacité des fumées (0.51m-1): C3: <0.10m-1 C4: <0.10m-1 C5: <0.10m-1 Moyenne: <0.10m-1

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%) -4.0% -4.0% Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%) 4.0% -4.0%