

PROCÈS-VERBAL



N° d'imprimé : S 636955523

DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° DU PROCÈS-VERBAL

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT: 5013S227

(9) RAISON SOCIALE: MARIGNANE AUTO BILAN

(3) COORDONNÉES: Tel.: 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 013S1572

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1^{ère} mise (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation en circulation ET-093-YE (F) 25/05/2021 09/02/2018

Marque

Désignation commerciale

TOYOTA

AURIS

(1) N° dans la série du type (VIN) SB1MS3JE60E380105

(5) Catégorie internationale

Genre VP

Type/CNIT

Énergie

EH

M10JT0VP015Z960

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

115808

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

13/11/2025

25087950

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible, AV.

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS: Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé, G.

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG.

4.11.1.c.2. CABLAGE ELECTRIQUE (BASSE TENSION) : Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit, G.

8.1.1.b.2. SYSTEME DE REDUCTION DU BRUIT : Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG, AVD, ARG, ARD.

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé, C.

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux, AV,AR.

4.4.1.a.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Source lumineuse défectueuse, G.

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVG.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018:

04/03/2022: 73156km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AV | ANT | ARRIERE | | | |
|--------------------------------|-------|--------|---------|----|--|--|
| | G | D | G | D | | |
| Ripage (-8 à + 8m/km): | -0.3r | n/Km | | | | |
| Dissymétrie suspension (≤30%): | 2 | 2% | | 4% | | |
| Forces verticales : | 876 | 876daN | | | | |

E.

| rorces verticales; | 876daN | | | 556daN | | |
|-----------------------------------|--------|----|---------|--------|-----|--------|
| Frein de service : | | | | | | |
| Forces de freinage : | 278daN | | 268daN | 185daN | | |
| Déséquilibre (<20%): | | 4% | 2000011 | MPDCOT | 200 | 200daN |
| Forces de freinage (efficacité) : | 278daN | | 268daN | 185daN | 8% | 200daN |
| Taux d'efficacité (≥ 58%): | £ 50/ | | | | | |

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 21%

Emissions à l'échappement :

CO ralenti (≤ 0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.00% Lambda (0.97 a 1.03) : 1.023

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%) +1.8% -0.1% Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%) -4.0% -4.0%