



N° D'IMPRIMÉ C69995509

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

## NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## (3) DATE DU CONTRÔLE

19/12/2025

## N° DU PROCÈS-VERBAL

25105264

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

18/02/2026

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S013C326

(9) RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS

(3) COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES  
ZI LES ESTROUBLANS  
13127 VITROLLES  
Tél : 04.42.79.64.33

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 013C0679

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays EJ-577-TW (F) Date d'immatriculation 17/05/2023 Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation 02/02/2017

Marque

CITROEN

Désignation commerciale

C3

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF7SCHMZ6GW668428

(5) Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10CTRP039W755

Énergie

ES

Document(s) présenté(s)

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

095097

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

## Défaillances majeures :

2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations G  
3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé G  
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD  
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AVG, AVD  
6.2.3.d.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures ARD, AVD

## Défaillances mineures :

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AVG  
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD  
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Déterioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD  
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/05/2021 : 53461 km / 15/05/2023 : 81088 km / 18/07/2025 : 94772 km

Votre véhicule est concerné par la campagne de rappel portant sur les airbags TAKATA. Veuillez vérifier que votre véhicule a fait l'objet des réparations nécessaires auprès du garagiste / concessionnaire de la marque de votre véhicule. Si tel est le cas, ne pas tenir compte de ce commentaire.

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.0 m/km		
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :	2 %		1 %	
Forces verticales :	674 daN		457 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	222 daN	183 daN	190 daN	174 daN
Déséquilibre ( $<20\%$ ) :		18 %		9 %
Forces de freinage (efficacité) :	222 daN	183 daN	190 daN	174 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 58\%$ ) :	67 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 23 %

## Émissions à l'échappement

CO ralenti ( $\leq 0.3\%$ ) : 0.21 % CO ralenti accéléré ( $\leq 0.2\%$ ) : 0.18 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.013

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -4.0 %

-4.0 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 %

-4.0 %