

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA14619234

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/04/2026	26003246

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
16/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S031Z123
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 031Z1313
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
FB-030-KH (F) 29/10/2018 30/03/2007
Marque Désignation commerciale
RENAULT MODUS
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
VF1JP0A0537208334 M1 VP
Type/CNIT Énergie
MRE1326SJ542 ES
Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
202089

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**FB-030-KH**  
CT : 16/06/2026  
N° d'agrément : S031Z123  
N° de série : VF1JP0A0537208334  
N° d'imprimé : ZA14619234

S031Z123  
26003246  
XXXXXXX

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DEFAILLANCES MAJEURES :**  
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)  
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)  
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG, AVD)

**DEFAILLANCES MINEURES :**  
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif  
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (G)  
4.3.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse (C)  
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD)  
8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important  
Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0300

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
06/10/2020 : 127213km / 04/10/2022 : 152351km / 27/09/2024 : 177401km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-14.1m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	4%		0%	
Forces verticales	735daN		433daN	
Frein de service	Force de freinage: 277daN 258daN 143daN 147daN			
Déséquilibre (<20%):	7%		3%	
Force de freinage (efficacité):	277daN 258daN		143daN 147daN	
Taux d'efficacité global (=50%):	70%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 20%			
Emissions à l'échappement	CO ralenti (=0.3): 0.06 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.015			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.6%	-4.0%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	+1.3%	-1.1%		