



N° D'IMPRIMÉ C68762525

**PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

**as AUTO SÉCURITÉ**  
CONTROLE TECHNIQUE

**EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

**NATURE DU CONTRÔLE**  
Contrôle technique périodique

**(3) DATE DU CONTRÔLE**

17/12/2025

**N° DU PROCÈS-VERBAL**

25058905

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**  
Défavorable pour défaillances majeures

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

16/02/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

Défaillances majeures :

- 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé D
- 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux AR
- 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG
- 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite ARG
- 4.4.3.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences ARD
- 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG
- 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD
- 6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé AVD
- 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillances mineures :

- 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
  - 2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal
  - 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD
  - 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
  - 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVD
  - 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR
  - 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
- Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2237 P0132

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 25/05/2018 : 107343 km / 23/06/2020 : 122255 km

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
DD-796-AJ (F)	12/02/2014	03/08/2006

Marque Désignation commerciale

MERCEDES BENZ CLASSE B

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

WDD2452071J138486 M1 VP

Type/CNIT Énergie

MMB53T4Y4163 GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

211801

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	G	D	G	AVANT	ARRIÈRE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :				-3.6 m/km		
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :		3 %			9 %	
Forces verticales :			904 daN		604 daN	
<b>Frein de service</b>						
Forces de freinage :	303 daN		297 daN	175 daN	207 daN	
Déséquilibre (<20%) :		2 %			16 %	
Forces de freinage (efficacité) :	303 daN		297 daN	175 daN	207 daN	
Taux d'efficacité global ( $\geq 50\%$ ) :	65 %					
<b>Frein de stationnement</b>						
Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) :	19 %					
<b>Feux de croisement</b> (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.2 %			-1.1 %		
<b>Feux de brouillard avant</b> (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %			-0.3 %		