



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C 65265448

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

29/10/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25057766

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

28/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033F1011

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays : HF-709-MP (F) Date d'immatriculation : 11/09/2025 Date de 1^{ère} mise en circulation : 27/11/2001

Marque

SUBARU

Désignation commerciale

IMPREZA

(1) N° dans la série du type (VIN)

JF1GDALD31G008126

(5) Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

MJB2902CQ567

Énergie

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

079204

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuiе-glаce mаnquаnt ou mаnifestemеnt dеfectueux AV
3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glаce inopérаnt
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisemеnt n'est pas dаns les limites prescrites par les exigences AVD
5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnаnt des signes de fuite ou de dysfonctionnemеnt grаve ARG

Défaillances mineures :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante ARD
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard аvаnt AVG, AVD
5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est аnormale ou incontrôlable ARG
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection dеfectueuse AVG, ARG
5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AR
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion AV, AR



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3 %		95 %	
Forces verticales :	865 daN		564 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	240 daN	252 daN	138 daN	148 daN
Déséquilibre (<20%) :	5 %		7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	240 daN	252 daN	138 daN	148 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	54 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.5 %) : 0.02 % CO ralenti accéléré (≤0.3 %) : 0.28 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.020

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.3 % -0.1 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.7 % -3.6 %