



# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° D'IMPRIMÉ C69672279

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

**NATURE DU CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**(3) DATE DU CONTRÔLE**

20/01/2026

**N° DU PROCÈS-VERBAL**

26105806

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

19/03/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÈMENT : S013C326

(9) RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS

(3) COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES  
ZI LES ESTROUBLANS  
13127 VITROLLES  
Tél : 04.42.79.64.33

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÈMENT : 013C0679

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays : GD-891-JZ (F) Date d'immatriculation : 07/12/2021 Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation : 07/12/2021

Marque

KIA

Désignation commerciale

PICANTO

(1) N° dans la série du type (VIN) : KNAB351AANT866376 (5) Catégorie internationale : M1 Genre : VP

Type/CNIT

M10K1AVP004J027

Énergie

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÈTRAGE RELEVÉ**

71149

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.7 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	6 %		0 %	
Forces verticales :	647 daN		403 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	229 daN	221 daN	153 daN	143 daN
Déséquilibre (<20%) :	4 %		7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	229 daN	221 daN	153 daN	143 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	71 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	25 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.01 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.007
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-3.2 %		-3.3 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.5 %		-4.0 %	

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :