



**PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**



N° D'IMPRIMÉ C68329204

**NATURE DU CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

25/03/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 033F1011

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1<sup>re</sup> mise en circulation  
AM-477-NA (F) 10/05/2013 01/03/2010

Marque Désignation commerciale  
HYUNDAI IX 35

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre  
U5YZU81VABL001794 M1 VP

Type/CNIT Énergie  
M10HMCVP000C331 GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

211867

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(3) DATE DU CONTRÔLE**

26/01/2026

**EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

N° DU PROCÈS-VERBAL

26059700

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD  
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AV  
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

**Défaillances mineures :**

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, ARD, AVD, ARG  
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD  
3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV  
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD  
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD  
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, ARD, AVD, ARG  
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARG  
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARG  
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux  
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AV  
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AV

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 04/05/2020 : 158044 km / 29/04/2022 : 179012 km / 08/06/2022 : 180132 km / 27/04/2024 : 199133 km / 25/06/2024 : 200874 km**

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	G	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-3.0 m/km			
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :	6 %			11 %	
Forces verticales :	972 daN		972 daN	593 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :	484 daN	443 daN	233 daN	207 daN	
Déséquilibre ( $<20\%$ ) :	9 %				
Forces de freinage (efficacité) :	484 daN	443 daN	233 daN	207 daN	
Taux d'efficacité global ( $\geq 50\%$ ) :	87 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 22 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -4.0 %

-2.7 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -4.0 %

-4.0 %