



N° D'IMPRIMÉ C57099291

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

02/10/2023

N° DU PROCÈS-VERBAL

23040218

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/12/2023

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S033C324

N° D'AGRÈMENT :

SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(9) RAISON SOCIALE :

1 CHEMIN DE LA GRANGE

(3) COORDONNÉES :

33650 MARTILLAC

Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

07471059

N° D'AGRÈMENT :

PETIT Marc

NOM ET PRÉNOM :

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

EH 538 CF (F)

Date d'immatriculation

29/11/2016

Date de 1^{ère} mise
en circulation

29/11/2016

Marque

DACIA

Désignation commerciale

DUSTER

(1) N° dans la série du type (VIN)

UUTHSBCW656568853

(5) Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10DACVP000P94J

Énergie

ES

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur
ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

121684

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de

croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD

4.1.4.c.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (PHARES) : Source lumineuse et

lampe non compatibles AVG, AVD

4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET

LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) :

Source lumineuse défectueuse AVG, AVD

4.7.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA

PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Mauvaise fixation du feu : très grand

risque de détachement

6.1.4.a.2. PARE-CHOC, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS

ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement

susceptible de causer des blessures en cas de contact AV

6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou ne se

ferme pas correctement AVG

7.1.2.d.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Boucle

de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement AR

7.1.5.a.2. AIRBAG : Coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant

pas pour le véhicule AVG

8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'

échappement

Défaillances mineures :

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation

horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément

endommagé AVD, ARG

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai
2018 : 15/01/2021 : 100284 km / 07/06/2022 : 121682 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+6.2 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	1 %		15 %	
Forces verticales :	780 daN		517 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	234 daN	264 daN	151 daN	160 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :	12 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	234 daN	264 daN	151 daN	160 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	62 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	21 %			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.0 %		+1.1 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+1.1 %		+0.1 %	