

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

(3) DATE DU CONTRÔLE

28/10/2025

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

NATURE DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S033C324

(9) RAISON SOCIALE: SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES: 1 CHEMIN DE LA GRANGE

33650 MARTILLAC Tél: 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033C1356

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation BK-483-QK (F)

30/11/2023

Date de 1è mise en arculation 23/05/2006

Marque

Désignation commerciale

SMART

SMART

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

WME4540311B003479

M1

Type/CNIT

VP Énergie

Genre

MST1202A1096

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÍ

130396

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL Nº :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

N° DU PROCÈS-VERBAL

25057755

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

3.3.1.a.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de

manière non conforme aux exigences D

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG, AVD

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas

dans les limites prescrites par les exigences AVG

4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AR

4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL

DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) G, D

6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures ARD

Défaillances mineures :

2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 5.3.4.b.1. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière détérioré AVG, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 06/06/2019: 75233 km/04/06/2021: 101669 km/16/06/2021: 102374 km/29/11/2023:



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT			ARRIERE	
Ripage (-8 à +8 m/km) :	G	-3.7 m/km) G		D
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		8 %		16 %	

Forces verticales :

641 daN

419 daN

Frein de service

Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 218 daN

228 daN

165 daN

Forces de freinage (efficacité): 218 daN

185 daN 11%

Taux d'efficacité global (≥50 %) : 75 %

228 daN

165 daN

185 daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 26 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0.20 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.19 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.000

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-4.0 %

-1.4 %