



N° D'IMPRIMÉ C65265553

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

31/10/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25057827

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

30/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033F1011

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays EV-024-RB (F) Date d'immatriculation 13/03/2018 Date de 1^{ère} mise en circulation 24/03/2005

Marque

VOLKSWAGEN

Désignation commerciale

TOURAN

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

WVGZZZ1TZ5W146571

M1

VP

Type/CNIT

MVW76R6WA901

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

334747

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

Défaillances majeures :

2.1.3.g.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré G, D
3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glacé inopérant
5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu AV
6.1.8.a.2. SUPPORT DE MOTEUR : Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

Défaillances mineures :

4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement defectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) D
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AV
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AV
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection defectueuse AVG, ARD, AV, ARG
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Dégradation d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AV
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AR
6.2.6.a.1. AUTRES SIÈGES : Sièges defectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires) ARD, ARG
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés ARG
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Dégradation AV

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 27/12/2019 : 271996 km / 23/12/2021 : 289892 km / 21/02/2022 : 291659 km / 20/12/2023 : 315276 km / 22/12/2023 : 315281 km

AUTOSECURITÉ

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-5.5 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	6 %		2 %	
Forces verticales :	981 daN		671 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	403 daN	452 daN	252 daN	236 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :	11 %		7 %	
Forces de freinage (efficacité) :	403 daN	452 daN	252 daN	236 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :	81 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	18 %			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.2 %		-1.1 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %		-4.0 %	