

RAPPORT D'EXPERTISE

Date de l'expertise : 09/04/2025
Référence AM : 1761351
Réf. du sinistre : CLAV25015973
Date du sinistre : 25/03/2025

Nature de l'expertise : VEHICULE ECONOMIQUEMENT IRREPARABLE

Date de la mission : 04/04/2025

Véhicule

Immatriculation :	HB-410-BR	Carrosserie :	CONDUITE INTERIEURE 5 PORTES		
Marque :	PEUGEOT	Energie :	ESSENCE ET ELECTRICITE (NON RECHARGEABLE)		
Modèle :	208 1.2i HYBRID - 100 -	Puissance :	5		
Version :	STYLE	Couleur 1 :	BLANC		
Genre :	VOITURE PARTICULIERE (Y COMPRIS COMMERCIALE)	Couleur 2 :	STANDARD		
Type mine :	M10PGTVP209U703	Nbre de places :	5		
N° de série :	VR3UPHPX8R5165906	Usure des pneus :	AvG :	10%	AvD : 10%
Kilométrage :	3208		ArG1 :	5%	ArD1 : 5%
1ère mise en cir. :	26/12/2024		ArG2 :	%	ArD2 : %

Réparateur

ExpertMandant

ARVAL

Personne(s) présente(s) - qualité :

Nombre de chocs : 1
TVA récupérable par l'assuré : Oui Motif : LEASING
Etat général du véhicule : NORMAL
Le véhicule est techniquement réparable
Le véhicule n'est pas économiquement réparable
Véhicule vu avant travaux le 07/04/2025

Valeurs en €

	HT	TTC
Val. Repml. à dire d'Exp. :	16 833,33	20 200,00
Val. Après sinistre :	4 166,67	5 000,00
Différence de valeur :	12 500,00	15 000,00

Montants en €Total

	HT	TVA	TTC
Total pièces :	21 051,80	4 210,35	25 262,15
Total main d'oeuvre	5 559,50	1 111,90	6 671,40
Total peinture :	974,02	194,80	1 168,83
Mt. éléments SGC :			
Mt. escompte :			
Nb d'heures	Taux €/heure	Nb d'heures	Taux €/heure
T1 :	15,00 68,50	M1 :	14,00 68,50
T2 :	16,00 74,00	M2 :	0,00 0,00
T3 :	10,00 85,00	M3 :	2,00 85,00
TP1 :	18,50 74,00		
TP2 :	0,00 0,00		

	Hors SRGC	Avec SRGC remisé
Total HT :	27 650,32	27 650,32
Total TVA :	5 530,05	5 530,05
Total TTC :	33 180,37	33 180,37

Durée technique : 10,00 jours

RAPPORT D'EXPERTISE

Date de l'expertise : 09/04/2025
Référence AM : 1761351
Réf. du sinistre : CLAV25015973
Date du sinistre : 25/03/2025

Nature de l'expertise : VEHICULE ECONOMIQUEMENT
IRREPARABLE

Date de la mission : 04/04/2025

Choc

Choc	Impact	Angle	Intensité	S.Total Hors ESGC	S.Total Avec ESGC
1	AVANT	45°	FORTE	27650,32	27650,32

Chiffrage

Choc	Code	Libelle	Qte	Pu Ht	Rem.%	Vet.%	Montant HT
1	DEPOSE ET REPOSE	DEPOSE ENSMBLE MECAN	1,00				
1	DEPOSE ET REPOSE	FERRAGE ELEMENTS	1,00				
1	INGREDIENTS PEINTURE	NACRE VERNIS	18,50	52,65			974,02
1	CONTROLE	CONTROLE DIAGNOSTIQU	1,00				
1	CONTROLE	CONTROLE GEOMETRIE T	1,00				
1	CONTROLE	CONTROLE SECURITE VE	1,00				
1	TEMPS HORS SRGC	TOLERIE T3	10,00	85,00			850,00
1	TEMPS HORS SRGC	MECANIQUE ELECTRICITE SELLERIE MES1	14,00	68,50			959,00
1	TEMPS HORS SRGC	TOLERIE T1	15,00	68,50			1027,50
1	TEMPS HORS SRGC	TOLERIE T2	16,00	74,00			1184,00
1	TEMPS HORS SRGC	PEINTURE PEINT1	18,50	74,00			1369,00
1	OPERATION DE REMPLACEMENT DE PIECE PLASTIQUE	TRAPPE D'ANNEAU DE R	1,00	33,92			33,92
1	OPERATION DE REMPLACEMENT DE PIECE PLASTIQUE	COQUILLE DE RETROVIS	1,00	52,63			52,63
1	OPERATION DE REMPLACEMENT DE PIECE PLASTIQUE	LOT DE FIXATIONS DE	1,00	74,41			74,41
1	OPERATION DE REMPLACEMENT DE PIECE PLASTIQUE	ENJOLIVEUR DE ROUE A	1,00	83,40			83,40
1	OPERATION DE REMPLACEMENT DE PIECE PLASTIQUE	PARE-CHOCS AV	1,00	562,07			562,07
1	TEMPS HORS SRGC	MECANIQUE ELECTRICITE SELLERIE MES3	2,00	85,00			170,00
1	ECHANGE	AIRBAG PASSAGER	1,00	640,12			640,12
1	ECHANGE	AILE AR G SECTION IN	1,00	645,02			645,02
1	ECHANGE	CATALYSEUR	1,00	1015,65			1015,65
1	ECHANGE	PROJECTEUR D	1,00	1132,93			1132,93
1	ECHANGE	PROJECTEUR G	1,00	1132,93			1132,93
1	ECHANGE	PLANCHE DE BORD	1,00	2180,93			2180,93
1	ECHANGE	CALCULATEUR D'AIRBAG	1,00	437,57			437,57
1	ECHANGE	CAPOT-MOTEUR	1,00	477,22			477,22
1	ECHANGE	PARE-BRISE	1,00	536,43			536,43
1	ECHANGE	CONDENSEUR DE CLIMAT	1,00	538,52			538,52
1	ECHANGE	DEMI-BLOC AV D	1,00	605,19			605,19
1	ECHANGE	AIRBAG CONDUCTEUR	1,00	630,81			630,81

RAPPORT D'EXPERTISE

Date de l'expertise : 09/04/2025
Référence AM : 1761351
Réf. du sinistre : CLAV25015973
Date du sinistre : 25/03/2025

Nature de l'expertise : VEHICULE ECONOMIQUEMENT IRREPARABLE

Date de la mission : 04/04/2025

Choc	Code	Libelle	Qte	Pu Ht	Rem.%	Vet.%	Montant HT
	1 ECHANGE	BRIN ENROULEUR DE CE	1,00	318,28			318,28
	1 ECHANGE	MOTOVENTILATEUR	1,00	330,53			330,53
	1 ECHANGE	TUYAUX DE CONDENSEUR	1,00	376,06			376,06
	1 ECHANGE	BRIN ENROULEUR DE CE	1,00	406,27			406,27
	1 ECHANGE	BRIN ENROULEUR DE CE	1,00	406,62			406,62
	1 ECHANGE	RADIATEUR DE REFROID	1,00	426,37			426,37
	1 ECHANGE	CALANDRE	1,00	261,89			261,89
	1 ECHANGE	DOUBLURE D'AILE AV D	1,00	270,75			270,75
	1 ECHANGE	FEU DIURNE D	1,00	296,64			296,64
	1 ECHANGE	FEU DIURNE G	1,00	296,64			296,64
	1 ECHANGE	VOLET D'AIR DE FACAD	1,00	315,98			315,98
	1 ECHANGE	BRIN ENROULEUR DE CE	1,00	317,63			317,63
	1 ECHANGE	AILE AV G	1,00	205,64			205,64
	1 ECHANGE	MODULE LED DE PROJEC	1,00	223,91			223,91
	1 ECHANGE	TUYAU ENTRE CONDENSE	1,00	227,33			227,33
	1 ECHANGE	PARE-BOUE AV D	1,00	228,11			228,11
	1 ECHANGE	ENJOLIVEUR SUP. DE P	1,00	251,75			251,75
	1 ECHANGE	TRAVERSE DE PARE-CHO	1,00	261,22			261,22
	1 ECHANGE	FACADE AV	1,00	145,66			145,66
	1 ECHANGE	SILENTBLOC DE SUPPOR	1,00	151,34			151,34
	1 ECHANGE	CONDUIT D'AIR DE VOL	1,00	162,14			162,14
	1 ECHANGE	DEFLECTEUR DE PARE-C	1,00	165,35			165,35
	1 ECHANGE	TUYAU DE VASE D'EXPA	1,00	201,19			201,19
	1 ECHANGE	AILE AV D	1,00	205,64			205,64
	1 ECHANGE	ENJOLIVEUR DE PARE-C	1,00	109,99			109,99
	1 ECHANGE	GRILLE DE PARE-CHOCS	1,00	110,23			110,23
	1 ECHANGE	ENJOLIVEUR INF. DE P	1,00	115,23			115,23
	1 ECHANGE	BRIN BOUCLE DE CEINT	1,00	126,13			126,13
	1 ECHANGE	ARMATURE SUP. DE PAR	1,00	136,03			136,03
	1 ECHANGE	RESERVOIR DE LAVE-VI	1,00	140,13			140,13
	1 ECHANGE	BRIN BOUCLE DE CEINT	1,00	86,68			86,68
	1 ECHANGE	OBTURATEUR D DE PARE	1,00	89,04			89,04
	1 ECHANGE	OBTURATEUR G DE PARE	1,00	89,04			89,04
	1 ECHANGE	APPUI G DE FACADE AV	1,00	89,93			89,93
	1 ECHANGE	APPUI D DE FACADE AV	1,00	92,18			92,18
	1 ECHANGE	BRIN BOUCLE DE CEINT	1,00	103,89			103,89
	1 ECHANGE	ABSORBEUR DE PARE-CH	1,00	76,77			76,77
	1 ECHANGE	SUPPORT DE CALANDRE	1,00	76,81			76,81
	1 ECHANGE	SUPPORT D DE CALANDR	1,00	78,57			78,57
	1 ECHANGE	SUPPORT G DE CALANDR	1,00	78,57			78,57
	1 ECHANGE	RACCORD D'ENTREE D'E	1,00	79,36			79,36
	1 ECHANGE	TUYAU D'ENTREE DE TU	1,00	81,30			81,30

RAPPORT D'EXPERTISE

Date de l'expertise : 09/04/2025
Référence AM : 1761351
Réf. du sinistre : CLAV25015973
Date du sinistre : 25/03/2025

Nature de l'expertise : VEHICULE ECONOMIQUEMENT IRREPARABLE
Date de la mission : 04/04/2025

Choc	Code	Libelle	Qte	Pu Ht	Rem.%	Vet.%	Montant HT
	1 ECHANGE	DESHYDRATEUR DE CLIM	1,00	74,04			74,04
	1 ECHANGE	LOT D'OBTURATEURS DE	1,00	74,10			74,10
	1 ECHANGE	AVERTISSEUR PIETONS	1,00	75,53			75,53
	1 ECHANGE	ABSORBEUR D DE PARE-	1,00	76,00			76,00
	1 ECHANGE	ABSORBEUR G DE PARE-	1,00	76,00			76,00
	1 ECHANGE	DURITE DE SORTIE DE	1,00	76,34			76,34
	1 ECHANGE	DEFLECTEUR D'AIR SUP	1,00	52,64			52,64
	1 ECHANGE	SUPPORT D'AILE AV D	1,00	53,20			53,20
	1 ECHANGE	LOT DE DEFLECTEURS D	1,00	64,11			64,11
	1 ECHANGE	BIELLETTTE ANTI-COUPPL	1,00	64,67			64,67
	1 ECHANGE	ENJOLIVEUR CENTRAL D	1,00	64,95			64,95
	1 ECHANGE	AVERTISSEUR SONORE	1,00	66,62			66,62
	1 ECHANGE	LOT DE SUPPORTS DE P	1,00	43,37			43,37
	1 ECHANGE	JOINT DE CATALYSEUR	1,00	48,22			48,22
	1 ECHANGE	SUPPORT D DE TRAVERS	1,00	51,06			51,06
	1 ECHANGE	SUPPORT G DE TRAVERS	1,00	51,06			51,06
	1 ECHANGE	KIT COLLAGE DE PARE-	1,00	51,62			51,62
	1 ECHANGE	DEFLECTEUR SUP. DE R	1,00	52,47			52,47
	1 ECHANGE	MONOGRAMME DE MODELE	1,00	34,27			34,27
	1 ECHANGE	SERRURE DE CAPOT-MOT	1,00	34,30			34,30
	1 ECHANGE	SUPPORT DE PLAQUE D'	1,00	35,95			35,95
	1 ECHANGE	DURITE D'ENTREE DE R	1,00	37,36			37,36
	1 ECHANGE	CROCHET DE CAPOT-MOT	1,00	39,48			39,48
	1 ECHANGE	MONOGRAMME D'AILE AR	1,00	42,48			42,48
	1 ECHANGE	ECRAN THERMIQUE DE T	1,00	26,49			26,49
	1 ECHANGE	TUYAUX DE CAPTEUR DE	1,00	30,41			30,41
	1 ECHANGE	EMBLEME DE MARQUE AV	1,00	31,30			31,30
	1 ECHANGE	DEFLECTEUR D'AIR D D	1,00	32,11			32,11
	1 ECHANGE	FAISCEAU DE PARE-CHO	1,00	32,72			32,72
	1 ECHANGE	DEFLECTEUR D'AIR G D	1,00	33,97			33,97
	1 ECHANGE	PLAQUE D'IMMATRICULA	1,00	11,50			11,50
	1 ECHANGE	TUBE AMONT DE PRESSI	1,00	12,33			12,33
	1 ECHANGE	VASE D'EXPANSION	1,00	17,52			17,52
	1 ECHANGE	LOT DE FIXATIONS D'A	1,00	17,66			17,66
	1 ECHANGE	DEFLECTEUR DE FACADE	1,00	22,22			22,22
	1 ECHANGE	TUYAU DE DEGAZAGE DE	1,00	24,24			24,24
	1 OPERATION DE REDRESSAGE (SANS MARBRE)	PORTE AR G	1,00				
	1 OPERATION DE REDRESSAGE (SANS MARBRE)	PORTE AV G	1,00				
	1 OPERATION DE REDRESSAGE (SANS MARBRE)	POSE ELEMENTS DE RED	1,00				
	1 ECHANGE	SILENTBLOC SUP. D DE	1,00	3,80			3,80
	1 ECHANGE	SILENTBLOC SUP. G DE	1,00	3,80			3,80

RAPPORT D'EXPERTISE

Date de l'expertise : 09/04/2025
Référence AM : 1761351
Réf. du sinistre : CLAV25015973
Date du sinistre : 25/03/2025

Nature de l'expertise : VEHICULE ECONOMIQUEMENT
IRREPARABLE

Date de la mission : 04/04/2025

Choc	Code	Libelle	Qte	Pu Ht	Rem.%	Vet.%	Montant HT
	1	ECHANGE	SUPPORT DE CROCHET D	1,00	8,12		8,12
	1	CONTROLE	ESSAI ROUTIER	1,00			
	1	CONTROLE	SECURITE DES PERSONN	1,00			
	1	CONTROLE	SUSPENSIONS FREINAGE	1,00			
	1	OPERATION DE REDRESSAGE (SANS MARBRE)	EQUERRAGE BLOC AV	1,00			
	1	OPERATION DE REDRESSAGE (SANS MARBRE)	LONGERON AVG	1,00			
	1	OPERATION DE REDRESSAGE (SANS MARBRE)	MISE AU BANC VEHICUL	1,00			

27650,32

Forfaits

Choc	Code	Libelle	Qte	Pu Ht	Montant HT
	1	FORFAIT	CONTROLE TECHNIQUE ET DE CONFORMITE	1,00 45,00	45,00
	1	FORFAIT	AUTRE OPERATION FORFAITAIRE	1,00 10,00	10,00
	1	FORFAIT	ERD, ENLEVEMENT RECYCLAGE DECHETS	1,00 10,00	10,00

65,00

Critères Dangérosité

- CA
- SP

Commentaires

CA3 Deformation importante Imputable au sinistre.
SP4 Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Imputable au sinistre.
* REMORQUAGE ASSISTANCE
- Vehicule economiquement reparable : Non
- Vehicule techniquement reparable : Oui
- Procedure VE : Oui (Constate lors de l'expertise)
- Titulaire carte grise : ARVAL SERVICE LEASE
..