

DONNÉES GÉNÉRALES		
Immat:	GT-92S-WZ PEUGEOT	Allumage témoin (pollution, moteur, etc...)? Certificat d'immatriculation (original)
Marque :	Nouvelle E-208 STYLE Moteur el	Carnet d'entretien Entretien
Modèle:		Manuel d'utilisation Moteur fonctionnant Batterie fonctionnante Véhicule roulant Nbre clés total Nbre clés télécommandes
Variété:		
Chassis:	VR3UKZIOZP4311316	
Kilométrage:	34801	
Date 1ère M.C.:	30/01/24	
Type de carrosserie:	Berline	
Motricité:	Avent	
Boîte de vitesses:	Automatique	
Energie:	Electrique	
Euro Standard:		
Niveau carburant:	35 %	
Nbre sièges:	5	
Nombre appuis-têtes:	6	
Couleur carrosserie:	Blanc	
Nature de peinture:	Opequa	
Couleur Intérieur:	Noir	

DONNÉES GÉNÉRALES			
Empt	Profil	Dimension	Make
AVG	5,5 mm	195/55/16/91/V	Other
ARR	4,8 mm	195/55/16/91/V	Michelin
AVD	7,8 mm	195/55/16/91/V	Other
ARD	4,4 mm	195/55/16/91/V	Michelin
Empt	Pneu	Dimension	Make
AVG			
ARR			
AVD			
ARD			
Type de jantes (montées): Aluminium			
Matériel de secours			
Hdt réparation	Oui	Non	Non accept.
Compresseur	Oui	Non	Non accept.
Câble de charge	Oui	Non	Non accept.

AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite		
N°	Description du dommage	Nature
1	Volant	Lisé
2	Jante alum. AVG bi-ton/polychrome	Graffe(s)
3	Jante alum. ARG bi-ton/polychrome	Graffe(s)
4	Pneus ARD	Déchirure
5	Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Mauvaise réparation
6	Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Mauvaise réparation
7	Cable de recharge (normal)	Manque
8	Bouton cache-bagages	Manque
9	Pavillon	Bosse(s)

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS	
Cache bagages	

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS	




ADRESSE DE RESTITUTION		ADRESSE DE DÉPART		LOCATAIRE		DEPOSITAIRE	
23/04/26 PSA RETAIL MERIGNAC 94 AVENUE DE L'ARGONNE 33700 MERIGNAC							

Inspection sous réserve état mécanique et soubassements, état définitif après lavage					
Le garage est-il intéressé par le rachat de ce véhicule ?				Oui Non	
Signature de l'inspecteur	Claudia Z24 - OTILIA (Inspecteur)	Signature M RNICHE (Conducteur)	Signature	Signature	
23/04/2026 10:29:00		23/04/2026 10:29:55			
COC					
		stockage à bonbonneau			

RAPPORT D'INSPECTION

XP-110242448

(1)



**RMICHE
AMINE**

1 RUE ANDRE CHOTE

47300 VILLENEUVE SUR LOT

Identification du véhicule

Réf. client **10640507400** Immatriculation **GT-925-WZ**
Date 1ère M.C. **30/01/2024**
Marque **PEUGEOT** Km. compteur **34801**
Modèle **Nouvelle E-208**
STYLE Moteur el
Version
N° de châssis **VR3UHZKXZP4311316**

Date & lieu de restitution

Date **23/04/2026**
Adresse **PSA RETAIL MERIGNAC**
94 AVENUE DE L'ARGONNE
33700 MERIGNAC

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'œuvre carrosserie	Main d'œuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'œuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	Coût facturable
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Pavillon	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	3,10	117,80		348,20	20,00	0	278,56
Pneu ARD	Déchirure	E - Remplacer	155,50					155,50	20,00	35,00	101,08
Câble de recharge (normal)	Manque	E - Remplacer	207,50					207,50	20,00	15,00	176,38
Butée cache-bagage	Manque	E - Remplacer	4,84	0,10				11,24	20,00	15,00	9,23
Volant	Usé	Réparer/rempl. (montant f	64,00					64,00			64,00
Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Mauvaise réparation	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00
Jante alum. AVG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00
Jante alum. ARG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé	
Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Mauvaise réparation	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00

(1) Inspection réalisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:

Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T. **1176,44 €**
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T. **-157,19 €**

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T. **1019,25 €**
TOTAL T.V.A. **203,85 €**







TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. **1223,10 €**

ANNEXE PHOTOS DES DEGATS


XP-110242448

2/3


75029040 Pavillon Bosse(s) LI - Réparer et peindre (complet)




75029035 Pneu ARD Déchirure E - Remplacer



75029038 Câble de recharge (normal) Manque E - Remplacer



75029039 Butée cache-bagage Manque E - Remplacer




75029032 Volant Usé Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

ANNEXE PHOTOS DES DEGATS

XP-110242448


3/3



75029037 Jante alum. AVD bi-ton/polychrome

Mauvaise réparation


Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



75029033 Jante alum. AVG bi-ton/polychrome

Griffe(s)


Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



75029034 Jante alum. ARG bi-ton/polychrome

Griffe(s)

Acceptable



75029036 Jante alum. ARD bi-ton/polychrome

Mauvaise réparation

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

