Ariège Contrôle Règlementaire
2 Chemin de la Saraillère · 09700 Saverdun
Tél : 06.34.24.41.24 · contact@acr-controle.fr

RAPPORT PROVISOIRE DU
06/11/2026
N° 100139

Vérification générale périodique

Vérification des machines

En application des articles R. 4323-22 à R. 4323-28 du Code du travail et de l'arrêté du 5 mars 1993 modifié par AM du 04 juin 1993.

CONCLUSION DE LA VÉRIFICATION

- Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont fait apparaître les anomalies ou défectuosités décrites ci-après et auxquelles il y a lieu de remedier.

État de l'appareil : **Appareil d'occasion** Prochaine échéance : **06/11/2027**

CLIENT

ENCHERES VO MAT
ZI Tavernier, 100 impasse de Toulouse
31150 Bruguières

LIEU D'INTERVENTION

Dépôt ENCHERES VO MAT
Bruguières

IDENTIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT

Marque	**LEITE**	Modèle	—	Type	**C-12JS**	Année	**2024**
Marquage	**CE**	N° Constr.	**LT240914034**	N° Client	**1704050**	CMU	—
Porteur	—	Immat.	—	Compteur	**131 H**	Périodicité	**12 mois**

CONDITIONS DE LA VÉRIFICATION

Appareil mis à disposition et clairement identifié pendant le temps nécessaire	**OUI**
Mise à disposition de la notice d'instructions	**NON**
Mise à disposition de la déclaration de conformité (appareils neufs)	**NON**
Mise à disposition du certificat de conformité (appareils d'occasion)	**NON**
Rapports des vérifications précédentes mis à disposition	**NON**
Carnet de maintenance mis à disposition	**NON**
Mise à disposition des moyens nécessaires à l'accès aux parties à examiner	**OUI**
Mise à disposition du personnel nécessaire à la conduite de l'appareil	**OUI**

Éléments non vérifiés : Vérification exhaustive

RÉCAPITULATIF DES OBSERVATIONS

4 observations



1. **Protection du conducteur non homologué. Ne garantie pas la sécurité du conducteur en cas de basculement**
   Préconisation : Faire procéder à l'homologation de l'arceau de sécurité
2. **Jeu dans tous les axes de l'équipement**
   Préconisation : Y remédier
3. **Avertisseur sonore inopérant**
   Préconisation : Y remédier
4. **Coupure moteur inopérante à la clef, seulement fonctionnel sur levier de régime moteur.**
   Préconisation : Y remédier

LE VÉRIFICATEUR
David MALECAMP

Visite effectuée en présence de **Eric BOUZIGNAC**

⚠ **À L'ATTENTION DU CHEF D'ÉTABLISSEMENT — Ce rapport provisoire ne peut en aucun cas se substituer au rapport définitif.** Validité du document : 30 jours à date d'émission.