

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 640959188

## NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## (3) DATE DU CONTRÔLE

16/10/2026

## N° DU PROCÈS-VERBAL

26095556

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/12/2026

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT S013S227

(9) RAISON SOCIALE MARIGNANE AUTO BILAN

(3) COORDONNÉES :

Tel. : 0442888800

Espace Carthage

13700 MARIGNANE

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT 013S1572

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

FM-967-SG (F)

06/04/2022

Date de 1<sup>ère</sup> mise  
en circulation

27/12/2019

Marque

TOYOTA

Désignation commerciale

RAV4

(1) N° dans la série du type (VIN)

JTMDW3FVX0D519442

(5) Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10JT0VP026L317

Énergie

EH

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un  
commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

222328

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

## Défaillance(s) majeure(s)

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque  
minimale atteinte), ARG,ARD.4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement  
n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD.4.4.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL  
DE DETRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée), D.4.5.1.c.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIERE) :  
Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement, AVG.6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT  
ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures  
en cas de contact, AVG,ARD.

## Défaillance(s) mineure(s)

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement  
usé, AVG,AVD.

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale  
d'un feu de brouillard avant, AVG.6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément  
endommagé, AVG.6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches  
détériorées, AVD,ARD.Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20  
mai 2018 :

22/12/2023 : 168905km /

Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été  
collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données,  
veuillez consulter le site internet <https://www.utac-otc.com>, rubrique « infos pratiques ».

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

|                                                                                                             | AVANT     |        | ARRIERE |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|--------|
|                                                                                                             | G         | D      | G       | D      |
| Ripage (-8 à + 8m/km):                                                                                      | -17.9m/Km |        |         |        |
| Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ):                                                                     | 6%        |        | 7%      |        |
| Forces verticales :                                                                                         | 994daN    |        | 811daN  |        |
| Frein de service :                                                                                          |           |        |         |        |
| Forces de freinage :                                                                                        | 320daN    | 323daN | 215daN  | 236daN |
| Déséquilibre ( $< 20\%$ ):                                                                                  | 1%        |        | 9%      |        |
| Forces de freinage (efficacité) :                                                                           | 320daN    | 323daN | 215daN  | 236daN |
| Taux d'efficacité ( $\geq 58\%$ ):                                                                          | 60%       |        |         |        |
| Frein de stationnement : Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ): 20%                                             |           |        |         |        |
| Emissions à l'échappement :                                                                                 |           |        |         |        |
| CO ralenti ( $\leq 0,3\%$ ): 0.00% CO ralenti accéléré ( $\leq 0,2\%$ ): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.019 |           |        |         |        |
| Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)                                                                          | -2.1%     | -3.4%  |         |        |
| Feux de brouillard avant (-3,5% à -1,0%)                                                                    | -4.0%     | -2.3%  |         |        |