# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15008661**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 09/06/2026 | 26004628 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

08/08/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 031Z1313

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EA-406-NP (F) | 23/03/2016 | 17/03/2016 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 3008 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF30UBHZMGS014519 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10PGTVP015A658 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

132449

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (ARD, ARG)
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
11/03/2020 : 55688km / 10/03/2022 : 79069km / 08/03/2024 : 104805km / 04/03/2026 : 129780km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km)** | -0.5m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (=30%)** | 0% | | 1% | |
| **Forces verticales** | 905daN | | 596daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Force de freinage: | 319daN | 295daN | 217daN | 222daN |
| Déséquilibre (<20%): | 8% | | 3% | |
| Force de freinage (efficacité): | 319daN | 295daN | 217daN | 222daN |
| Taux d'efficacité global (=58%): | 70% | | | |
| **Frein de stationnement** | Taux d'efficacité (=18%): 24% | | | |
| **Emissions à l'échappement** | | | | |
| Opacité des fumées (0.51m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10 | | | | |
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -1.9% | -1.3% | | |
| **Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)** | -2.2% | -2.7% | | |

**EA-406-NP**

CT : 08/08/2026

**N° d'agrément :** S031Z123

**N° de série :** VF30UBHZMGS014519

N° d'imprimé : **ZA15008661**

S031Z123
26004628
XXXXXXX