N° d'imprimé : **ZA13761387**

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 16/09/2025 | 25007332 |

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/11/2025

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031Z1522

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FN-146-HP (F) | 29/01/2020 | 24/09/2019 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 5008 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF3MCYHZJKS308313 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10PGTVP0795079 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

136550

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (ARD, ARG)
7.1.2.d.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement (C)
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

**DEFAILLANCES MINEURES :**

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (ARG, AVD, AVG, ARD)
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARD, ARG, AVD, AVG)
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux (AR)
4.3.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Mauvaise fixation du feu (ARD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG, ARD)
6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
08/12/2023 : 103619km /

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km)** | -0.5m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (=30%)** | 1% | | 0% | |
| **Forces verticales** | 901daN | | 790daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Force de freinage: | 333daN | 314daN | 292daN | 286daN |
| Déséquilibre (<20%): | 6% | | 3% | |
| Force de freinage (efficacité): | 333daN | 314daN | 292daN | 286daN |
| Taux d'efficacité global (=58%): | 72% | | | |
| **Frein de stationnement** | Taux d'efficacité (=18%): 21% | | | |
| **Emissions à l'échappement** | | | | |
| Opacité des fumées (0.51m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10 | | | | |
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -2.8% | -2.5% | | |
| **Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)** | -1.5% | +1.3% | | |

**FN-146-HP**

CT : 15/11/2025

**N° d'agrément :** S031Z123

**N° de série :** VF3MCYHZJKS308313

N° d'imprimé : **ZA13761387**

S031Z123
25007332
XXXXXXX