N° D'IMPRIMÉ C69178900

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

**EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 30/03/2026 | 26061257 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**29/05/2026**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 033F1011

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FZ-169-XZ (F) | 11/06/2021 | 11/06/2021 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C5 AIRCROSS |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VR7A4DGZSML032357 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10CTRVP1193222 | EE |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

108107

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD

**Défaillances mineures :**
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré AVG

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -1.9 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 2 % | | 4 % | |
| **Forces verticales** : | 1060 daN | | 814 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 343 daN | 299 daN | 243 daN | 211 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 13 % | | 14 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 343 daN | 299 daN | 243 daN | 211 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 58 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 27 %

**Émissions à l'échappement**
CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.004

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -4.0 % -3.2 %
**Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : -0.3 % -0.5 %