N° d'imprimé : **ZA13761735**

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 10/10/2025 | 25008155 |

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

09/12/2025

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031Z1522

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| DL-240-TD (F) | 14/11/2014 | 14/11/2014 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| DACIA | SANDERO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| UU15SDCLC51000094 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10DACVP0001663 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (AVG, AVD)
1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVD, AVG)
4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (C)
6.1.8.a.2. SUPPORT DE MOTEUR : Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées

**DEFAILLANCES MINEURES :**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG, ARD, C)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARG, AVD, AVG, ARD)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
22/11/2018 : 51890km / 06/11/2020 : 73347km / 09/11/2022 : 94794km / 07/11/2024 : 119941km /

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

129833

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km)** | -1.5m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (=30%)** | 1% | | 7% | |
| **Forces verticales** | 749daN | | 441daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Force de freinage: | 263daN | 256daN | 169daN | 168daN |
| Déséquilibre (<20%): | 3% | | 1% | |
| Force de freinage (efficacité): | 263daN | 256daN | 169daN | 168daN |
| Taux d'efficacité global (=58%): | 71% | | | |
| **Frein de stationnement** | Taux d'efficacité (=18%): 19% | | | |

**Emissions à l'échappement**
Opacité des fumées (0.51m-1) C1: 00.36 - C2: 00.19 - C3: 00.19 -
Moyenne: 0.25

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -2.1% | -1.1% |
| **Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)** | -4.0% | -3.7% |

**DL-240-TD**

CT : 09/12/2025

**N° d'agrément :** S031Z123

**N° de série :** UU15SDCLC51000094

N° d'imprimé : **ZA13761735**

S031Z123
25008155
XXXXXXX