

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 640959135

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

15/10/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26095505

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S0135227

(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN

(3) COORDONNÉES :

Tel. : 0442888800

Espace Carthage

13700 MARIGNANE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 01351363

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation

FP-929-KD (F)

22/04/2025

Date de 1^{ère} mise
en circulation

12/03/2020

Marque

CITROEN

Désignation commerciale

BERLINGO

(1) N° dans la série du type (VIN)

VR7ECYHZRLJ638250

(5) Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10CTRP076U849

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un
commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

112668

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestation
défectueuse, AV.4.1.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse
ou manquante : visibilité fortement réduite, AVD.4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement
n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVG.4.3.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou
manquante : visibilité fortement réduite, AR.

Défaillance(s) mineure(s)

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement

5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou
incontrôlable, AVG, AVD, ARG, ARD.8.2.22.c.1. OPACITE : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif
antipollution, sans dysfonctionnement importantCode(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0088
P1166Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20
mai 2018 :

05/07/2024 : 98259km / 17/04/2025 : 102013km / 23/06/2026 : 112376km /

Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été
collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données,
veuillez consulter le site internet <https://www.utac-otc.com>, rubrique « infos pratiques ».

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à + 8m/km):	+18.8m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	2%		1%	
Forces verticales :	982daN		673daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	338daN	317daN	217daN	222daN
Déséquilibre (≤20%):	7%		3%	
Forces de freinage (efficacité) :	338daN	317daN	217daN	222daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	66%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 27%				
Emissions à l'échappement :				
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-3.5%			
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-3.3%		-3.2%	