

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA12739750

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		15/10/2026	26007727	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances critiques		DEFAYLLANCES CRITQUES :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		1.1.13.a.3. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale non visible) (AVG)		
15/10/2026		1.1.14.a.3. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé (AVG)		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		8.4.1.a.3. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave. (AV)		
Contre-visite		DEFAYLLANCES MAJEURES :		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		0.4.1.a.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle		
N° D'AGRÉMENT : S031Z123		1.1.16.c.2. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS : Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité (AVG)		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)		
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81		4.7.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement		
N° D'AGRÉMENT : 031F1384		6.1.8.a.2. SUPPORT DE MOTEUR : Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées		
SIGNATURE :		DEFAYLLANCES MINEURES :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D)		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
DV-270-VB (F)	13/03/2020	17/09/2015		
Marque		Désignation commerciale		
CITROEN		C3 PICASSO		
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre		
VF7SHBHY6FT570564	M1	VP		
Type/CNIT		Énergie		
M10CTRPV0354113		GO		
Document(s) présenté(s)				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ				
215536				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :		
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :				
DV-270-VB				
CT : 15/10/2026				
N° d'agrément : S031Z123				
N° de série : VF7SHBHY6FT570564				
N° d'imprimé : ZA12739750				
S031Z123 26007727 XXXXXXX				
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
Emissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.51m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) +2.0% -2.4%				
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -4.0% -3.6%				