

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13260563

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		30/09/2026		26007426	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances majeures		DEFAILLANCES MAJEURES : 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestation défectueuse (AV) 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVD) 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARG, ARD) 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (ARD, ARG) 8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0299 DEFAILLANCES MINEURES : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D) 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (ARD, ARG, AVD, AVG, C) 5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche (AR) 6.1.1.d.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure du berceau (AV) 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AV) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (D) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 28/06/2023 : 139361km / 30/07/2025 : 195302km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
29/11/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031Z1541					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
EV-738-LG (F)		02/03/2018		02/03/2018	
Marque		Désignation commerciale			
VOLKSWAGEN		GOLF			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
WVWZZZAUZGW029705		M1		VP	
Type/CNIT		Énergie			
M10VWGVPH67F352		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
218508					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					

EV-738-LG
CT : 29/11/2026
N° d'agrément : S031Z123
N° de série : WVWZZZAUZGW029705
N° d'imprimé : ZA13260563

S031Z123
26007426
XXXXXXX

		AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.3m/km				
Dissymétrie suspension (=30%)	2%		31%		
Forces verticales	798daN		542daN		
Frein de service					
Force de freinage:	268daN	285daN	178daN	179daN	
Déséquilibre (<20%):	6%		1%		
Force de freinage (efficacité):	268daN	285daN	178daN	179daN	
Taux d'efficacité global (=58%):	67%				
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 22%				
Emissions à l'échappement					
CO ralenti (=0.3): 0.09 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.1 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.015					
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.5%	%			
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-1.9%	+0.0%			