

N° D'IMPRIMÉ C72030950

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																				
Contrôle technique périodique	15/10/2026	26065543																																																																																				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																					
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 2.1.1.e.2. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes 2.1.5.a.2. DIRECTION ASSISTÉE : Fuite de liquide ou fonctions affectées 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuiе-glаce manquant ou manifestement défectueux AR 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG, AVD 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu AVG, AVD 6.1.1.c.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage D 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV																																																																																					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillances mineures : 1.1.12.b.1. FLEXIBLES DE FREINS : Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts AVG 1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AR 4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) ARD, ARG 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD 6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion C, AR 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Déterioration AV, AR 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0409 P1162 P0401 P0490 P1351																																																																																					
14/12/2026																																																																																						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																						
Contre-visite																																																																																						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																						
N° D'AGRÉMENT : S033C324																																																																																						
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD																																																																																						
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262																																																																																						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																						
N° D'AGRÉMENT : 033F1011																																																																																						
SIGNATURE :																																																																																						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																						
(2) Immatriculation et pays DR-322-JH (F)	Date d'immatriculation 04/10/2016	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 03/01/2008																																																																																				
Marque CITROEN	Désignation commerciale XSARA PICASSO																																																																																					
(1) N° dans la série du type (VIN) VF7CH9HXC98265764	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP																																																																																				
Type/CNIT MCT5216LX020	Énergie GO																																																																																					
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																					
189972																																																																																						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																						
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :																																																																																						
DATE :																																																																																						
<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>-3.2 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq$ 30%) :</td><td></td><td>4 %</td><td></td><td></td><td>0 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>825 daN</td><td></td><td></td><td>529 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>229 daN</td><td></td><td>224 daN</td><td>185 daN</td><td></td><td>141 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>3 %</td><td></td><td></td><td>24 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>229 daN</td><td></td><td>224 daN</td><td>185 daN</td><td></td><td>141 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global ($\geq$50 %) :</td><td colspan="6">57 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq$18 %) :</td><td colspan="6">21 %</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td colspan="2">-3.1 %</td><td colspan="4">-1.8 %</td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td colspan="2">-0.4 %</td><td colspan="4">+0.0 %</td></tr></tbody></table>				G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		-3.2 m/km					Dissymétrie suspension ($\leq$ 30%) :		4 %			0 %		Forces verticales :		825 daN			529 daN		Frein de service							Forces de freinage :	229 daN		224 daN	185 daN		141 daN	Déséquilibre (<20%) :		3 %			24 %		Forces de freinage (efficacité) :	229 daN		224 daN	185 daN		141 daN	Taux d'efficacité global ($\geq$ 50 %) :	57 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq$ 18 %) :	21 %						Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-3.1 %		-1.8 %				Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-0.4 %		+0.0 %			
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-3.2 m/km																																																																																				
Dissymétrie suspension ($\leq$ 30%) :		4 %			0 %																																																																																	
Forces verticales :		825 daN			529 daN																																																																																	
Frein de service																																																																																						
Forces de freinage :	229 daN		224 daN	185 daN		141 daN																																																																																
Déséquilibre (<20%) :		3 %			24 %																																																																																	
Forces de freinage (efficacité) :	229 daN		224 daN	185 daN		141 daN																																																																																
Taux d'efficacité global ($\geq$ 50 %) :	57 %																																																																																					
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq$ 18 %) :	21 %																																																																																					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-3.1 %		-1.8 %																																																																																			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-0.4 %		+0.0 %																																																																																			