

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13761508

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		18/09/2025		25007451	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances critiques			DEFAYLLANCES CRITIQUES :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée (AVD)		
18/09/2025			5.2.3.e.3. PNEUMATIQUES : La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences (AVD)		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			6.1.4.a.3. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : chute probable de pièces ; fonctionnement gravement affecté (AR)		
Contre-visite			DEFAYLLANCES MAJEURES :		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			3.3.1.a.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences (D)		
N° D'AGRÉMENT : S031Z123			4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G, D)		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31			5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG)		
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE			6.1.1.a.2. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse (AR)		
Tel : 05.61.42.27.81			6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV)		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			6.2.4.a.2. PLANCHER : Plancher mal fixé ou gravement détérioré (AR)		
N° D'AGRÉMENT : 031F1384			DEFAYLLANCES MINEURES :		
SIGNATURE :			3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation			4.7.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Mauvaise fixation du feu		
GE-303-FN (F) 21/01/2022 21/01/2022			5.2.3.f.1. PNEUMATIQUES : Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (dispositifs antiprojections souples) (ARD)		
Marque Désignation commerciale			5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVG, ARD, ARG, AVD)		
DACIA SANDERO			6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD)		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre			6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (ARD)		
UU1DJF00368609562 M1 VP			6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AV, AR)		
Type/CNIT Énergie					
M10DACVP0014956 ES					
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
38773					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					

GE-303-FN

CT : 18/09/2025

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : UU1DJF00368609562

N° d'imprimé : ZA13761508

S031Z123

25007451

XXXXXXX

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.7m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	0%		0%	
Forces verticales	706daN		430daN	
Frein de service				
Force de freinage:	258daN	263daN	148daN	143daN
Déséquilibre (<20%):	2%		4%	
Force de freinage (efficacité):	258daN	263daN	148daN	143daN
Taux d'efficacité global (=58%):	71%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 24%			
Emissions à l'échappement				
CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.07 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.016				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.7%	-3.5%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-2.2%	-3.7%		