## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13976152 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 20/11/2025 25009263 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 1.1.16.c.2. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS : Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité (ARD) 19/01/2026 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE exigences (G, D) 4.2.1.b.2. ÉTAT ÉT FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEÙX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) Contre-visite : Glace défectueuse (ARD) 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (D) IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement S031Z123 N° D'AGRÉMENT : 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 route (AV) (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS **DEFAILLANCES MINEURES:** 31700 BEAUZELLE 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise Tel: 05.61.42.27.81 orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D) 4.6.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MÁRCHE ARRIÈRE) : Source (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR lumineuse défectueuse (D) 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES: Le système de contrôle de la pression des N° D'AGRÉMENT: 031Z1313 pneumatiques fonctionne mal ou lé pneumatique est manifestement sous-gonflé (ARG, AVD, AVG, ARD) SIGNATURE: 6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG) 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manquants, IDENTIFICATION DU VÉHICULE mal fixés ou gravement rouillés (AVD) Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration (AR) GB-539-DD (F) 05/08/2021 30/11/2011 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 06/06/2023: 180913km / 16/09/2024: 209207km / Margue Désignation commerciale Votre véhicule est concerné par la campagne de rappel portant sur CITROEN DS3 les airbags TAKATA. Veuillez vérifier que votre véhicule a fait l'objet des réparations nécessaires auprès du garagiste / (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre concessionnaire de la marque de votre véhicule. Si tel est le cas, ne pas tenir compte de ce commentaire. VF7SA9HPKBW623504 Type/CNIT Énergie M10CTRVP000X723 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G G 227951 Ripage (-8 à +8m/km)-3.4m/km Dissymétrie suspension (=30%) 4% 5% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

## PROCÈS-VERBAL N°: DATE: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE: GB-539-DD CT: 19/01/2026

N° d'agrément : S031Z123

S031Z123

25009263

XXXXXXX

N° de série : VF7SA9HPKBW623504

N° d'imprimé :**ZA13976152** 

Forces verticales 752daN 421daN Frein de service Force de freinage: 312daN 286daN 195daN 181daN Déséquilibre (<20%): 9% 8% Force de freinage (efficacité): 312daN 286daN 195daN 181daN Taux d'efficacité global (=50%): Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 21% Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) +0 8% +0.2%

-2.6%

Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)