

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

24/10/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S033C324

(9) RAISON SOCIALE: SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES: 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC

Tél: 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

033C1314

SIGNATURE .

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays AB-317-YX (F)

Date d'immatriculation 15/09/2015

Date de 1^{ère} mise en circulation 16/07/2007

Marque

Désignation commerciale

SMART

FORTWO

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

WME4504321J297443

Genre

VP

Type/CNIT

Énergie

MST1005DA177

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

93379

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL Nº :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

24/10/2025

25057678

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances critiques :

5.3.3.a.3. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : risque de détachement : stabilité directionnelle perturbée AVG. AVD

Défaillances majeures :

3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé G

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG

5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu AV

6.2.3.a.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement D

7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant 8.2.12.c.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur

Défaillances mineures :

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 01/07/2019: 72909 km / 29/06/2021: 81026 km / 27/07/2023: 87294 km / 31/07/2025: 92861 km

autosécurité

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT **ARRIERE** D Ripage (-8 à +8 m/km): +0.0 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 1 % 5 %

Forces verticales: 338 daN

Frein de service

Émissions à l'échappement

Forces de freinage : 99 daN 114 daN 143 daN 136 daN Déséquilibre (<20%) : 14 % 5 % Forces de freinage (efficacité): 99 daN 114 daN 143 daN 136 daN Taux d'efficacité global (≥50 %):60 %

476 daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 33 %

CO ralenti (≤0.3 %) : 0.15 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.033

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-2.7 % -1.9 %