

## Vérification des appareils de levage

Contrôle Selon l'arrêté du 1er mars 2004 modifié, Code du travail article R4323-23, circulaire DRT n°2005-04 du 24 mars 2005  
Vérification générale périodique



### Client

ENCHERES MAT  
IMPASSE DE TOULOUSE  
ZI DE TAVERNIE  
31150 BRUGUIERES

### Lieu d'intervention

Dépôt ENCHÈRES MAT  
BRUGUIÈRES

### Identification de l'équipement

Marque : BOBCAT Modèle :  
Type : T40180 Année : 2 016  
Marquage : CE  
N° Constructeur : B33J11326  
Porteur :  
Immat. / châssis :  
N° Client : 1639036  
CMU en daN : 4 000  
Compteur : 2613 H

### Conditions de la vérification

Appareil mis à disposition clairement identifié pendant le temps nécessaire : Oui  
Mise à disposition de la notice d'instructions : Non  
Mise à disposition de la déclaration de conformité (appareils neufs) : Non  
Mise à disposition du certificat de conformité (appareils d'occasion) : Non  
Rapports des vérifications précédentes mis à disposition : Non  
Carnet de maintenance mis à disposition : Non  
Mise à disposition des moyens nécessaires à l'accès aux parties à examiner : Oui  
Mise à disposition des charges d'essais et/ou d'épreuves : Oui  
Mise à disposition du personnel nécessaire à la conduite de l'appareil : Non

### Conclusion de la vérification

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou défauts auxquelles il y a lieu de remédier.

### Récapitulatif des observations

- 1 Bloc feu de signalisation ARD absent - *Y remédier*
- 2 Bloc feu de signalisation AVD absent - *Y remédier*
- 3 Mauvaise fixation de la batterie - *Y remédier*
- 4 Enrobage de plusieurs flexibles défectueux - *Y remédier*
- 5 Canalisations rigide déformées - *Y remédier*
- 6 Léger glissement de la charge lors des essais - *Surveiller l'évolution*
- 7 Début de corrosion sur les chaînes de télescopage - *Surveiller l'évolution*
- 8 Avertisseur sonore inopérant - *Y remédier*
- 9 Fuite hydraulique importante au niveau du bloc distributeurs AR - *Y remédier rapidement*
- 10 Abaque de charge détériorée - *Y remédier*

Représentant client :

Vérificateur : David MALECAMP

