PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQU

N° d'imprimé : ZA13761886 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 16/10/2025 25008302 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES: Contrôle impossible des émissions à l'échappement 15/12/2025 **DEFAILLANCES MINEURES:** NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux (AV) Contre-visite IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE S031Z123 N° D'AGRÉMENT : (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel: 05.61.42.27.81 (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT: 031Z1541 SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation GF-534-BK (F) 07/03/2022 07/03/2022 Margue Désignation commerciale **HYUNDAI** TUCSON (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre TMAJE812DNJ078327 Type/CNIT Énergie M10HMCVP004F585 EE Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT G D G 116186 Ripage (-8 à +8m/km)-1.6m/km Dissymétrie suspension (=30%) 2% 1% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales 1089daN 819daN PROCÈS-VERBAL N°: DATE: Frein de service Force de freinage: 420daN 381daN 280daN N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 293daN Déséquilibre (<20%): 10% 5% Force de freinage (efficacité): 420daN 381daN 293daN 280daN Taux d'efficacité global (=58%): **GF-534-BK**

Frein de stationnement

S031Z123

25008302

XXXXXXX

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)

Taux d'efficacité (=18%): 21%

-0.5%

-1.5%

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : TMAJE812DNJ078327

N° d'imprimé :ZA13761886

15/12/2025