PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA60670111 NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 26/09/2025 25004178 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ **DEFAILLANCES CRITIQUES:** Défavorable pour défaillances critiques 3.2.1.a.3. ÉTAT DES VITRAGES: Vitrage fissuré ou décoloré, à (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée (AV) 26/09/2025 **DEFAILLANCES MAJEURES:** NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante Contre-visite 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARG) 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE sculptures est atteint (ARD) 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS S031Z207 N° D'AGRÉMENT : ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE: Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AR) 7.1.4.a.2. PRÉTENSIONNEURS DE CEINTURE DE SÉCURITÉ : Prétensionneur (9) RAISON SOCIALE: EURL GRATENTOUR AUTO-BILAN endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule (C) (3) COORDONNÉES : ZAC DE LA GRAVETTE 11 B RUE DE LA GRAVETTE 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 31150 GRATENTOUR 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR route (AV) N° D'AGRÉMENT: 031Z1480 **DEFAILLANCES MINEURES:** SIGNATURE: 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, ARD, ARG, AVD) 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (AVD) IDENTIFICATION DU VÉHICULE 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.8.1.b.1. ÉTAT (CAȚADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Mauvaise fixation du FE-983-PV (F) 15/03/2019 15/03/2019 catadioptre (ARD) 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps Margue étranger (ARG, ARD) Désignation commerciale 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou OPFI MOKKA élément endommagé (AV) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre serrures ou gâches détériorées (AVG, AVD, ARG) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration (AV) W0VJD7EC9JB639462 Type/CNIT Énergie Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 02/04/2024: 172057km / M10PELVP450G857 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ AVANT ARRIERE D G G D 174548 Ripage (-8 à +8m/km)+0.1m/km Dissymétrie suspension (=30%) 6% 4% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE 888daN 511daN Forces verticales PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

N° d'imprimé :za60670111

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

S031Z207 25004178 XXXXXXX Dissymétrie suspension (=30%) 6% 4%

Forces verticales 888daN 511daN

Frein de service

Force de freinage: 294daN 295daN 149daN 153daN

Déséquilibre (<20%): 1% 3%

Force de freinage (efficacité): 294daN 295daN 149daN 153daN

Taux d'efficacité global (=58%): 63%

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 14%

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -2.1% -2.1%

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -2.1% -2.1% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -2.4% -2.4%