TAIRE CONTROLL PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE

N° d'imprimé V000178578

NATURE DU CONTRÔLE VOLONTAIRE

DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE V2578579

28/11/2025

Contrôle volontaire Partiel

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

ADRESSE : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE

IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : Non renseignés

N° D'AGRÉMENT : 031Z1352

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1^{ère} mise en circulation N° Immatriculation Date d'immatriculation GH-430-SZ (F) 27/07/2022 27/07/2022 Genre Type Marque M10JT0VP0538895 TOYOTA N° dans la série du type Energie NMTK33BX50R212710 FΗ

Kilométrage inscrit au compteur

Désignation commerciale

157565 TOYOTA C-HR

TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

NOM, PRÉNOM OU RAISON SOCIALE :

TLSE ENCHERES AUTOMOBILES

ADRESSE : POUR LE COMPTE DE : 500 AVENUE DE GAROSSOS 31700 BEAUZELLE

GROUPE(S) DE POINTS CONTRÔLÉS

- 0 IDENTIFICATION DU VÉHICULE
- 1 ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
- 2 DIRECTION
- 3 VISIBILITÉ
- 4 FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET **ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES**
- 5 ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
- 6 CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS

FAIDE CONTROLE

7 - AUTRE MATÉRIEL

RÉSULTAT DU CONTRÔLE : DÉFAILLANCES CONSTATÉES

DEFAILLANCES MINEURES (pas de contre-visite en CAS de contrôle technique réglementaire) :

1 - 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise

orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G)

2 - 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou

élément endommagé (AVG) 3 - 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières

serrures ou gâches détériorées (ARG) 4 - 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AV) ONTAIRE CONTRÔLE VOLONTAIR

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

VOLONTAIRE CONTRÔLE

ARRIERE AVANT G Ripage (-8 à +8m/km)-0.3m/km Dissymétrie suspension (=30%) 10% 9% Forces verticales 881daN 565daN

Frein de service Force de freinage: 303daN 307daN 204daN 2030 Déséquilibre (<20%): 2% 1% Force de freinage (efficacité): 303daN 307daN 204daN 203d Taux d'efficacité global (=58%):

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 24%

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -2.5% -2.0% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -4.0% -3.7%