PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA60747032 NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 22/10/2025 25004595 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 1.6.1.a.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) : Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte 21/12/2025 3.3.1.a.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les Contre-visite exigences (D) 4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARD) 4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante S031Z207 N° D'AGRÉMENT : : visibilité fortement réduite (ARG, D) 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNÉMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise (9) RAISON SOCIALE: EURL GRATENTOUR AUTO-BILAN affectée) (G) 4.8.1.a.2. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT (3) COORDONNÉES : ZAC DE LA GRAVETTE 11 B RUE DE LA GRAVETTE ET PLAQUES REFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée (ARG) 31150 GRATENTOUR 6.1.4.b.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALÉ ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE: Dispositif manifestement non conforme aux exigences (AR) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 6.2.3.b.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes N° D'AGRÉMENT: 031T1475 coulissantes) (D) 6.2.13.a.2. AUTRES OUVRANTS: Un ouvrant est susceptible de SIGNATURE: s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé (ARD) 6.2.13.b.2. AUTRES OUVRANTS : Détérioration susceptible de provoquer des blessures (D, AR) 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un IDENTIFICATION DU VÉHICULE dysfonctionnement important Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0299, P2002, P0503, P042D, P042B, P0139 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à EQ-665-VP (F) 27/09/2017 27/09/2017 l'échappement Margue Désignation commerciale **DEFAILLANCES MINEURES:** IVECO 35S14 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre tambour légèrement usé (ARG, AVD, AVG, ARD) ZCFCC35A805151901 CTTE Attention il existe une suite à cette page du procès verbal Type/CNIT Énergie N10VECCTN04U364 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G G 300794 Ripage (-8 à +8m/km)-8.1m/km Dissymétrie suspension (=30%) 2% 1% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales 1319daN 932daN PROCÈS-VERBAL N°: DATE:

EQ-665-VP
CT: 21/12/2025

N° d'agrément: S0317207

N° de série: ZCFCC35A805151901

N° d'imprimé :zA60747032

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

\$031Z207 25004595 XXXXXXX

 Ripage (-8 à +8m/km)
 -8.1m/km

 Dissymétrie suspension (=30%)
 2%
 1%

 Forces verticales
 1319daN
 932daN

 Frein de service
 386daN
 444daN
 283daN
 267daN

 Déséquilibre (<20%):</td>
 14%
 6%

 Force de freinage (efficacité):
 386daN
 444daN
 283daN
 267daN

 Taux d'efficacité global (=50%):
 61%

 Frein de stationnement
 Taux d'efficacité (=18%):
 24%

 Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)
 -1.6%
 -3.2%

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQU

N° d'imprimé : ZA60747033 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 22/10/2025 25004595 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Suite du procès verbal Défavorable pour défaillances majeures 2.7.1.a.1. RIPAGE: Ripage excessif (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG, ARD) 21/12/2025 5.3.3.a.1. TUBES DÉ POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE à l'essieu (AVD, AVG) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG, ARD, AVD) Contre-visite 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (G) 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE S031Z207 N° D'AGRÉMENT : Attention ce procès verbal contient 2 pages (9) RAISON SOCIALE: EURL GRATENTOUR AUTO-BILAN (3) COORDONNÉES : ZAC DE LA GRAVETTE 11 B RUE DE LA GRAVETTE 31150 GRATENTOUR (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT: 031T1475 SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation EQ-665-VP (F) 27/09/2017 27/09/2017 Margue Désignation commerciale **IVECO** 35S14 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre ZCFCC35A805151901 CTTE Type/CNIT Énergie N10VECCTN04U364 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT G 300794 INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :



N° d'imprimé :zA60747033

\$031Z207 25004595 XXXXXXX

Ripage (-8 à +8m/km)	-8.1m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	2%		1%	
Forces verticales	1319daN		932daN	
Frein de service Force de freinage: Déséquilibre (<20%):	14	%	283daN 6%	%
Force de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (=50%):	386daN 444daN 283daN 267daN 61%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 24%			

-1.6%

-3.2%

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)