

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 636283224

[illegible]

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 636283225

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																											
Contrôle technique périodique	29/09/2025	25086777																																																																											
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																												
Défavorable pour défaillances majeures	Suite du procès-verbal																																																																												
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillance(s) mineure(s)																																																																												
28/11/2025	4.4.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise), D.																																																																												
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	4.5.1.c.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIERE) : Mauvaise fixation, AVD.																																																																												
Contre visite	4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD.																																																																												
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	4.7.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse partiellement défectueuse																																																																												
N° D'AGRÈMENT : S013S227	4.8.1.a.1. ETAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITE REFLECHISSANT ET PLAQUES REFLECHISSANTES ARRIERE) : Catadioptré défectueux ou endommagé, ARG.																																																																												
(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN	4.13.1.b.1. BATTERIE (S) DE SERVICE : Manque d'étanchéité																																																																												
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE	6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARG,AVG.																																																																												
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR	6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVG.																																																																												
N° D'AGRÈMENT : 013S1572 SIGNATURE : 	6.2.5.a.1. SIEGE CONDUCTEUR : Siège défectueux																																																																												
IDENTIFICATION DU VÉHICULE	6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, ARG,ARD,D.																																																																												
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :																																																																												
CT-517-XP (F) 14/10/2020 21/05/2013	15/06/2018 : 104227km / 01/02/2019 : 118634km / 08/04/2019 : 124223km / 19/04/2019 : 124357km / 16/11/2020 : 160387km / 16/06/2022 : 197141km / 19/08/2022 : 201739km / 11/04/2024 : 214261km / 13/08/2025 : 214269km /																																																																												
Marque Désignation commerciale	Attention, ce procès-verbal contient 2 pages																																																																												
IVECO 50C/35																																																																													
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre																																																																													
ZCFC50A4205943997 N1 CTTE																																																																													
Type/CNIT Énergie																																																																													
N10VECCT041R199 GO																																																																													
Document(s) présenté(s)																																																																													
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																													
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																												
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																													
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :																																																																													
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																													
	<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 a + 8m/km):</td><td>-8.0m/Km</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤30%):</td><td>0%</td><td></td><td>23%</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td>1423daN</td><td></td><td>1533daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>470daN</td><td>477daN</td><td>455daN</td><td>531daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td>2%</td><td></td><td>15%</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>470daN</td><td>477daN</td><td>455daN</td><td>531daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité (≥ 50%):</td><td>65%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 20%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Emissions à l'échappement :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Opacité des fumées (0.27m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)</td><td>-2.3%</td><td>-2.8%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)</td><td>-4,0%</td><td>-4,0%</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 a + 8m/km):	-8.0m/Km				Dissymétrie suspension (≤30%):	0%		23%		Forces verticales :	1423daN		1533daN		Frein de service :					Forces de freinage :	470daN	477daN	455daN	531daN	Déséquilibre (<20%):	2%		15%		Forces de freinage (efficacité) :	470daN	477daN	455daN	531daN	Taux d'efficacité (≥ 50%):	65%				Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 20%					Emissions à l'échappement :					Opacité des fumées (0.27m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1					Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.3%	-2.8%			Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-4,0%	-4,0%		
	AVANT		ARRIERE																																																																										
	G	D	G	D																																																																									
Ripage (-8 a + 8m/km):	-8.0m/Km																																																																												
Dissymétrie suspension (≤30%):	0%		23%																																																																										
Forces verticales :	1423daN		1533daN																																																																										
Frein de service :																																																																													
Forces de freinage :	470daN	477daN	455daN	531daN																																																																									
Déséquilibre (<20%):	2%		15%																																																																										
Forces de freinage (efficacité) :	470daN	477daN	455daN	531daN																																																																									
Taux d'efficacité (≥ 50%):	65%																																																																												
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 20%																																																																													
Emissions à l'échappement :																																																																													
Opacité des fumées (0.27m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1																																																																													
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.3%	-2.8%																																																																											
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-4,0%	-4,0%																																																																											

AUTOSUR

N° d'agrément :
N° de série :
N° d'imprimé : S636283225