



N° D'IMPRIMÉ C71144116

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

## NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## (3) DATE DU CONTRÔLE

21/07/2026

## N° DU PROCÈS-VERBAL

26063728

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

20/09/2026

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033F1011

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation  
AM-874-LJ (F) 26/02/2010 26/02/2010

Marque

HYUNDAI

Désignation commerciale

I 30

(1) N° dans la série du type (VIN)

TMADB51SAAJ089487

(5) Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10HMCVP000H045

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

138995

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

## Défaillances majeures :

2.3.1.a.2. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu excessif

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD

8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables

## Défaillances mineures :

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AV

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARG

Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé

Vérification non réalisée du statut du véhicule en lien avec une campagne de rappel « grave ». Pour connaître les informations relatives au statut du véhicule, vous pouvez consulter le site <http://histovec.interieur.gouv.fr> ou vous rapprocher du constructeur, de son mandataire ou d'un concessionnaire agréé par celui-ci.

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

|                                                            | AVANT                   |         | ARRIERE |         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|
|                                                            | G                       | D       | G       | D       |
| Ripage (-8 à +8 m/km) :                                    | -3.3 m/km               |         |         |         |
| Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :                   | 6 %                     |         | 2 %     |         |
| Forces verticales :                                        | 870 daN                 |         | 517 daN |         |
| Frein de service                                           |                         |         |         |         |
| Forces de freinage :                                       | 279 daN                 | 293 daN | 157 daN | 160 daN |
| Déséquilibre ( $\leq 20\%$ ) :                             | 5 %                     |         | 2 %     |         |
| Forces de freinage (efficacité) :                          | 279 daN                 | 293 daN | 157 daN | 160 daN |
| Taux d'efficacité global ( $\geq 50\%$ ) :                 | 64 %                    |         |         |         |
| Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : | 19 %                    |         |         |         |
| Émissions à l'échappement                                  |                         |         |         |         |
| Opacité des fumées(0.82 m-1)                               | C1:4.47 m-1 C2:4.35 m-1 |         |         |         |
| Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :                     | -2.5 %                  |         | -1.9 %  |         |