

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N°d'imprimé: ZA13585948

N° DU PROCÈS-VERBAL NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique 05/11/2025 25008888 (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances maieures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

04/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S0317123

(9) RAISON SOCIALE:

AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES:

ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE

Tel: 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

SIGNATURE :

031Z1541

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays DS-231-TV (F) Date d'immatriculation

Date de 1^{ère} mise en circulation 08/10/2020 26/06/2015

Marque RENAULT

Désignation commerciale KADJAR

(1) N° dans la série du type (VIN) VF1RFE00753435198

(5) Catégorie internationale

Genre VP

Type/CNIT M10RENVP4690078

Énergie GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

DEFAILLANCES MAJEURES:

1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou

tambour usé (AVG, AVD) 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou

dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (G) 4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA

PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARD)

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement

susceptible de causer des blessures en cas de contact (AR)

6.1.8.a.2. SUPPORT DE MOTEUR : Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

DEFAILLANCES MINEURES:

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVG, ARD, ARG, AVD)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (ARD, C)

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS: Protection défectueuse (AVG, AVD)

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVD, AVG)

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AR)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERÍE : Panneau ou élément endommagé (ARD)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières,

serrures ou gâches détériorées (AVG, ARD)

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

8.2,22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le

Attention il existe une suite à cette page du procès verbal

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

221016

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

AVANT ARRIERE D Ripage (-8 à +8m/km)-5.3m/km Dissymétrie suspension (≤30%) 1% 5%

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Forces verticales

970daN 674daN

Frein de service

Force de freinage: Déséquilibre (<20%): Force de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (≥58%):

371daN 346daN 244daN 234daN 7% 5% 371daN 346daN 244daN 234daN

72%

Taux d'efficacité (≥18%): 24%

Frein de stationnement Emissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.51m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -2.5% -1.0% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -2.7% -4.0%

EVELANI AINT BEARS A LILICA



PROCÈS-VERBAL **DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

mprimé : ZA13585949

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

04/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S0317123

(9) RAISON SOCIALE :

AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES:

ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE

Tel: 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

031Z1541

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays DS-231-TV (F)

Date d'immatriculation 08/10/2020

Date de 1^{ère} mise en circulation 26/06/2015

Marque RENAULT Désignation commerciale

KADJAR

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre VP

VF1RFE00753435198

Type/CNIT M10RENVP4690078

Énergie GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

221016

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

05/11/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25008888

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Suite du procès verbal : Imprimé N°ZA13585948

dispositif antipollution: P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17/01/2020 : 94837km / 07/10/2020 : 107767km / 20/06/2022 : 143749km / 22/06/2022 : 143819km / 03/07/2024 : 192659km / /

Attention ce procès verbal contient 2 pages

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE AVANT Ripage (-8 à +8m/km)-5.3m/km Dissymétrie suspension (≤30%) 5% 1% Forces verticales 970daN 674daN

Frein de service Force de freinage: Déséquilibre (<20%): Force de freinage (efficacité):

Taux d'efficacité global (≥58%):

Frein de stationnement

5% 7% 234daN 371daN 346daN 244daN

244daN

234daN

72%

346daN

371daN

Taux d'efficacité (≥18%): 24%

Emissions à l'échappement Opacité des fumées (0.51m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -2.5% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -2.7% -4.0%