

## **PROCÈS-VERBAL** DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



## **EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

## TYPE DE CONTÔLE VOLONTAIRE DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle volontaire total 16/10/2025 25010165 **DÉFAILLANCES CONSTATÉES**

**FONCTIONS CONTRÔLÉES** 

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE** 

N° D'AGRÉMENT : S033C324

RAISON SOCIALE: SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE

33650 MARTILLAC Tél: 0556726262

**IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR** 

N° D'AGRÉMENT : 091C0438

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1<sup>ère</sup> mise Immatriculation et pays Date d'immatriculation en circulation

GZ-371-YJ (F) 29/10/2024 29/10/2024

Marque Désignation commerciale

**VOLKSWAGEN** POLO

N° dans la série du type (VIN) Catégorie internationale Genre

WWWZZZAWXRU138641 M1 VP

> Type/CNIT Énergie

> > FS

Document(s) présenté(s)

M10VWGVPAS0Z486

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

19921



Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas

dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE Ripage (-8 à +8 m/km) -5.7 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 5 % 5 %

Forces verticales: 677 daN 435 daN

Frein de service Forces de freinage : 245 daN 251 daN 147 daN 173 daN Déséquilibre (<20%): 3 % 15 % Forces de freinage (efficacité): 245 da N 251 daN 147 daN 173 daN Taux d'efficacité global (≥58 %):73 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 28 %

Émissions à l'échappement

ONTRÔL

CO ralenti (≤0.3 %) : 0.03 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.020

ONTRÔLE

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %): +0.4 %