## PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13761712 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 09/10/2025 25008133 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS: Usure excessive (marque minimale atteinte) (ARG, ARD) 08/12/2025 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE exigences (G) 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG, AVD) 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS Contre-visite ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AR) IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou S031Z123 N° D'AGRÉMENT : constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 **DEFAILLANCES MINEURES:** (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise 31700 BEAUZELLE orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G) 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des Tel: 05.61.42.27.81 pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVD, AVG) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES: La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable (ARG, ARD) N° D'AGRÉMENT: 031Z1313 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABÍNE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG) 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important SIGNATURE: Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution: P2452 IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 21/12/2019:59623km/21/12/2021:75699km/28/12/2023:97596km/20/03/2024:99953km/ DY-982-ER (F) 06/05/2019 16/12/2015 Votre véhicule est concerné par la campagne de rappel portant sur Margue les airbags TAKATA. Veuillez vérifier que votre véhicule a fait Désignation commerciale l'objet des réparations nécessaires auprès du garagiste / DS DS 4 concessionnaire de la marque de votre véhicule. Si tel est le cas, ne pas tenir compte de ce commentaire. (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre La pression d'un ou plusieurs pneumatiques a été abaissée à la VF7NXBHZTFY574034 pression nominale pour la réalisation du contrôle, veuillez la Type/CNIT réajuster en cas d'usage spécifique. Énergie M10CPFVP000R151 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ADDTEDE 117066 INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

## N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : DY-982-ER

PROCÈS-VERBAL N°:

08/12/2025 CT:

N° d'agrément : S0317123

N° de série : VF7NXBHZTFY574034

N° d'imprimé :za13761712

S031Z123 25008133 XXXXXXX

DATE:

	AVANI		AKKTEKE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	+3.4m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	2%		5%	
Forces verticales	869daN		561daN	
Frein de service				
Force de freinage:	328daN	304daN	200daN	2040
Déséquilibre (<20%):	8%		2%	

ldaN Force de freinage (efficacité): 328daN 304daN 200daN 204daN

Taux d'efficacité global (=58%):

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 19%

Emissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.51m-1) C2: <0.10 - C3: <0.10 - C4: <0.10 -

Moyenne: <0.10

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) +1.0% -0.9% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -4.0% -2.4%