

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA14393410

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		04/08/2026		26006250	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances critiques		DEFAILLANCES CRITIQUES :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		1.1.13.a.3. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale non visible) (ARG)			
04/08/2026		1.1.14.a.3. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé (ARG)			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		DEFAILLANCES MAJEURES :			
Contre-visite		1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (ARD)			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (ARD, AVD, AVG)			
N° D'AGRÈMENT : S031Z123		3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (D)			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31		3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR, AV)			
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE		5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARG, ARD)			
Tel : 05.61.42.27.81		8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)			
N° D'AGRÈMENT : 031Z1541		DEFAILLANCES MINEURES :			
SIGNATURE :		4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G)			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (C, AVG, AR, G, ARD, AV, D, ARG, AVD)			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation		6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AV)			
HB-098-ED (F) 30/12/2024 24/07/2012		6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute			
Marque Désignation commerciale		6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD)			
OPEL ANTARA		6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux			
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre		6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR)			
W0LLV6EH3CB027412 M1 VP					
Type/CNIT Énergie					
M10PELVP071P335 GO					
Document(s) présenté(s)					
Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
197760					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
HB-098-ED					
CT : 04/08/2026					
N° d'agrément : S031Z123					
N° de série : W0LLV6EH3CB027412					
N° d'imprimé : ZA14393410					
S031Z123 26006250 XXXXXXX					

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	+1.7m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	2%		3%	
Forces verticales	1101daN		734daN	
Frein de service				
Force de freinage:	344daN	328daN	242daN	239daN
Déséquilibre (<20%):	5%		2%	
Force de freinage (efficacité):	344daN	328daN	242daN	239daN
Taux d'efficacité global (=58%):	62%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 20%			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.2%	-1.1%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-0.9%	-0.2%		