BCA BCA EXPERTISE

TSA 51237 80200 PERONNE

Téléphone: 02.40.16.93.37

Date du rapport : 23/10/2025 Référence BCA : 23 285 583

N°du Rapport : 0 Affaire

Société

N°de contrat

N°de sinistre

Réf. émetteur

Date de sinistre : 04/10/2025 : non connu : non connu

: 00000000

RAPPORT D'EXPERTISE

Madame, Monsieur,

Nous vous adressons le rapport que nous avons établi au

titre du sinistre en référence.

Nous en avons transmis copie à votre assuré.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations

distinguées.

VEHICULE: Camionnette fourgon

Genre: CTTE

N° de la formule du CI: 2024AC42785 Immatriculation: GM-497-WL

Carrosserie: FOURGON

Marque: RENAULT Modèle: TRAFIC III FOURGON Trafic L1H1 2800 Kg N° de Série: VF1 FL0001 70515387 1ère mise en circ. le : 03/01/2022

Puiss.: 7 CV Pl.Ass.: 3

En. : G

Date certificat: 10/01/2024 Couleur: Blanc vernie

Kilométrage: 47 806 Km (relevé) / Km (retenu) PTAC: 2.80 T PTAV: 1.65 T PTRA: 4.80 T

Usures des pneus : Essieu 1 : Int G 40%, Int D 40% Essieu 2 : Int G 40%, Int D 40%

Date de validité du contrôle technique : 03/01/2026

Equipements: Airbag frontal conducteur (option), Adhésif publicitaire (accessoire).

Véhicule examiné avant travaux le 13/10/2025.

PIECES COMMUNIQUEES: Constat amiable (copie), Ordre de mission (original), Carte grise (copie).

SINISTRE CONSTATE : collision avec un véhicule

DOMMAGE IMPUTABLE : collision avec un véhicule Choc à l'avant à 315°

Le montant de la réparation des dommages apparents imputables au sinistre ressort à : 31 160,00 € HTVA (37 392,00 € TVAC).

EVALUATION PAR DIFFERENCE DES VALEURS:

Valeur avant sinistre à dire d'expert : 13 650,00 € HTVA (16380,00 € TVAC)

Valeur après sinistre : 28 € HTVA

Différence des valeurs : 13 622,00 €

La valeur avant sinistre retenue a été estimée HTVA, le véhicule ouvre droit à déduction du fait de son genre (Camionnette), de ses conditions d'achat (L.L.D.).

Nous avons procédé à un appel d'offres auprès de professionnels du négoce des véhicules accidentés pour la vente éventuelle du véhicule en l'état.

Il nous a été indiqué que le propriétaire conservait son véhicule.

Dans l'éventualité d'une prise en charge du sinistre, même partielle, par la société d'assurance, le véhicule serait alors concerné par les dispositions des Véhicules Economiquement Irréparables. Les dispositions des articles L 327-1 et L 327-2 s'appliqueraient. Dans ces conditions et compte tenu des dommages, le véhicule serait considéré techniquement réparable au sens du deuxième alinéa de l'article R 327-2 du Code de la Route.

Nous avons informé de nos conclusions

assuré, le 14/10/2025 à 11:32.

Le véhicule entre dans le cadre de la procédure des Véhicules Endommagés (VGE, articles L 327-4 et L 327-5 du code de la Route), nous n'avons pas effectué le suivi de remise en conformité.

TVA récupérable = Oui

Nous avons informé le 15/10/2025 l'assuré ainsi que l'émetteur de la mission, de la facturation potentielle de frais de gardiennage par le dépositaire du véhicule.

P6

page : 2

6

page: 3

Action	Libellé	Prix Unitaire	Q	т	ACL %
СР	PORTE AV G G	1 355,06	1	2	
С	PROJECTEUR G G	1 350,25	1	2	
С	PLANCHE DE BORD	1 294,68	1	2	
СР	PAVILLON	1 208,51	1	2	
СР	PANNEAU DE COTE G PARTIE AV G	1 134,63	1	2	
С	POMPE DE DIRECTION ASSISTEE	1 083,99	1	2	
С	PROJECTEUR D D	1 074,75	1	2	
СР	CAPOT-MOTEUR	651,34	1	2	
С	CALANDRE	581,40	1	2	
С	CALCULATEUR D'AIRBAGS	557,60	1	2	
С	FACADE AV	531,85	1	2	
СР	PARE-CHOCS AV	488,25	1	2	
С	VOLET D'AIR DE FACADE AV	461,50	1	2	
С	PARE-BRISE	437,36	1	2	
СР	DOUBLURE SUPERIEURE DE PIED AV G	G 409,76	1	2	
С	DEFLECTEUR SUPERIEUR DE RADIATEUR DE RE	384,69	1	2	
С	VOLANT DE DIRECTION	377,10	1	2	
СР	DOUBLURE D'AILE AV G SECTION G	342,64	1	2	
С	RETROVISEUR G G	329,76	1	2	
С	AIRBAG CONDUCTEUR	320,14	1	2	
СР	TRAVERSE AV DE PAVILLON	298,73	1	2	
С	ENJOLIVEUR G DE PARE-BRISE G	286,56	1	2	
СР	AILE AV G G	281,98	1	2	
С	PORTE-MOYEU AV G G	274,64	1	2	
С	PQE TRANSMISSION AV G ECHANGE STANDARD G	264,54	1	2	
С	TRAVERSE DE PARE-CHOCS AV	262,49	1	2	
СР	RENFORT INFERIEUR DE PIED AV G G	258,41	1	2	
С	BRIN ENROULEUR DE CEINTURE AV D) D214,25	1	2	
С	BRIN ENROULEUR DE CEINTURE AV C	208,74	1	2	
С	SPOILER DE PARE-CHOCS AV	206,86	1	2	
С	TUYAU HAUTE-PRESSION DE DIRECTION ASSIS	194,95	1	2	
С	RENFORT DE PARE-CHOCS AV	183,34	1	2	
	LOT DE GUIDES D'AIR DE PARE-CHOO	9			
С	AV	173,68	1	2	
СР	RAIDISSEUR D'AILE AV G G	169,08	1	2	
С	PQE MOYEU ET ROULEMENT DE ROU AV G MOT G	E 161,76	1	2	
С	PARE-BOUE AV G PARTIE AR G	157,63	1	2	
С	COULISSE DE VITRE DE PORTE AV G	G 153,48	1	2	
СР	CHARNIERE SUPERIEURE DE PORTE G G	AV _{151,05}	1	2	
СР	CHARNIERE INFERIEURE DE PORTE A G G	V 151,05	1	2	
С	PNEUMATIQUE AV G G	150,00	1	2	40
СР	PASSAGE DE ROUE AV G PARTIE AV G	139,04	1	2	
С	TUYAU BASSE-PRESSION DE DIRECTION ASSIS		1	2	
С	ENJOLIVEUR INFERIEUR DE CALANDE	RE 133,83	1	2	
С	PQE AMORTISSEUR AV G MOTRIO G	132,65	1	2	
С	DEFLECTEUR DE PARE-CHOCS AV	132,29	1	2	
С	EMBLEME DE MARQUE AV	120,53	1	2	

BCA BCA EXPERTISE

Réf. BCA: 23 285 583

Affaire :

page : 4

BCA BCA EXPERTISE Réf. BCA: 23 285 583 Affaire :

Action	Libellé	Prix Unitaire	Q	т	ACL %
С	GRILLE INFERIEURE DE PARE-CHOCS AV	118,68	1	2	
С	FEUILLE D'ETANCHEITE DE PORTE AV	^{/ G} 117,55	1	2	
С	PARE-BOUE AV G PARTIE AV G	110,84	1	2	
СР	SUPPORT AV D'AILE AV G G	107,56	1	2	
С	ABSORBEUR DE PARE-CHOCS AV	105,34	1	2	
С	ENJOLIVEUR DE RADAR DE DISTANCI	E 105,21	1	2	
СР	SUPPORT AR D'AILE AV G G	95,29	1	2	
С	JANTE AV G G	94,75	1	2	
С	PQE BRAS DE SUSPENSION AV G MOTRIO G	93,18	1	2	
CP	CHARNIERE G DE CAPOT-MOTEUR G	92,06	1	2	
С	JOINT ANTISALISSURE INFERIEUR AV DE POR G	88,52	1	2	
С	ANNEAU DE REMORQUAGE	87,81	1	2	
С	TRAPPE D'ANNEAU DE REMORQUAGE AV	85,90	1	2	
С	PROTECTEUR DE RADIATEUR DE REFROIDISSEM	85,03	1	2	
С	LOT DE GRILLES DE PARE-CHOCS AV	79,40	1	2	
С	BRIN BOUCLE DE CEINTURE AV G G	77,13	1	2	
С	LOT DE DEFLECTEURS DE	67,54	1	2	
<u>С</u>	PARE-CHOCS AV GARNITURE SUPERIEURE DE PIED AV	-	1	2	
	G				
С	KIT DE COLLAGE DE PARE-BRISE LOT DE SUPPORTS DE PARE-CHOCS	52,47	1	2	
С	AV	49,08	1	2	
C	REPETITEUR D'AILE AV G G	39,04	1	2	
CP	CHARNIERE D DE CAPOT-MOTEUR D	24,90	1	2	
C C	ENJOLIVEUR D'AILE AV G G DEFLECTEUR INFERIEUR DE RADIATE DE RE	20,56 EUR 17,98	1	2	
С	PLAQUE D'IMMATRICULATION AV	11,50	1	2	
	PQE LAMPE DE REPETITEUR D'AILE A	V			
С	G MOT G BRINS ENROULEURS DE CEINTURES	1,71	1	2	
Т	ECHANG		1	2	
Т	CAMERA DE RETROVISEUR INTERIEU REGLAGE	R	1	2	
T	ELEMENTS DE REDRESSAGE POSE		1	2	
T	TRAINS AV, AR REGLAGE		1	2	
T T	TRAINS AV, AR CONTROLE VEHICULE POUR RESTRUCTURATION		1	2	
D	MISE AU B CLOISON DE SEPARATION		1	2	
	DEPOSE/POSE				
D D	RADAR DE DISTANCE DEPOSE/POSE GARNITURE DE SEUIL DE PORTE AV (3	1	2	
	DEPOSE G				
D D	PROJECTEURS G, D DESHABILLAGE CAMERA DE RETROVISEUR INTERIEU	R	1	2	
D D	DEPOSE/ EMETTEUR DE PRESSION PNEU AV G		1	2	
	ET VALVE G JAMBE DE SUSPENSION AV D		-		
D	DEPOSE/POSE D		1	2	

6 page : 5

BCA BCA EXPERTISE Réf. BCA: 23 285 583 Affaire :

Action	Libellé	Prix Unitaire	Q	т	ACL %
D	JOINT SUR CAISSE DE PORTE AV G DEPOSE/P G		1	2	
D	GACHE DE PORTE AV G DEPOSE/POS G	E	1	2	
R	PANNEAU DE COTE AV G REMISE EN ETAT G		1	2	
Р	PANNEAU DE COTE AV G PEINT. CLASSE 2 G		1	2	
D	TRAPPE A CARBURANT DEPOSE/POS	E	1	2	
Т	CALCULATEUR D'AIRBAGS VERROUILLER/DEVER		1	2	
D	GROUPE MOTOPROPULSEUR DEPOSE/POSE		1	2	
D	BOITIER DE DIRECTION DEPOSE/POS	E	1	2	
Т	RESERVOIR A CARBURANT VIDANGE		1	2	
D	GOULOTTE DE RESERVOIR A CARBURANT DEPOS		1	2	
D	BOITIER DE TRAPPE A CARBURANT DEPOSE/PO		1	2	
Т	CIRCUIT DE CLIMATISATION MISE A NIVEAU		1	2	
Т	CIRCUIT DE FREINAGE PURGE		1	2	
Т	CIRCUIT HYDRAULIQUE D'EMBRAYAG PURGE	E	1	2	
Т	CIRCUIT HYDRAULIQUE DE DIRECTIO ASSIST	N	1	2	
Т	ESSAI PROLONGE SUR ROUTE CONTROLE		1	2	
Р	PEC Peinture choc 1		1	2	

MAIN D'OEUVRE

	T1	T2	T3	Peinture
Dép. Chgt. Ctrl.	18.0	63.0	5.7	
Redressage		4.0		
Total Heures	18,0	67,0	5,7	18.8
Taux Horaire	70,00	80,00	80,00	90,00

MONTANTS

MONTANT DES TRAVAUX TVAC (1)		37 391,51
TOTAL HTVA		31 159,54
INGREDIENTS DE PEINTURE	(60,00 €/H)	1 128,00
PIECES	(tva 20,00%)	21 263,54
MAIN D'OEUVRE		8 768,00

DEDUCTIONS

PART A CHARGE ASSURÉ (usures)	Changer : PNEUMATIQUE AV G G (40,00%)	60,00
TVA (Usuelles)		6 231,97
	TOTAL A CHARGE ASSURÉ (2)	6 291,97

MONTANT APRES DEDUCTIONS(1-2)	31 099,54
MONTANT DES TRAVAUX RETENU	31 160,00

TEMPS NECESSAIRE AU REMPLACEMENT

10 jours

SELON GARANTIE CONTRACTUELLE		Act	Mt Pièces remisé HT	Taux dépré.	Mt pièces déprécié HT	Mt MO HT	Mt Ing. Peint. HT	TOTAL HT	TOTAL TTC
Accessoire / Equipement	depose repose éléments professionnels	С	400,00		400,00			400,00	480,00

Tableau des critères qui ont conduit à initier la procédure VGE :

RAPPORT D'EXPERTISE (suite)

BCA BCA EXPERTISE Réf. BCA: 23 285 583 Affaire :

Critère(s)	Pièce(s) dangereuse(s)	Déficience(s)
Carrosserie	Traverses	Déformation importante
Carrosserie	Pavillon	Déformation importante
Direction	Biellettes	Déformation importante
Liaisons au sol	Eléments de suspension	Déformation importante
Liaisons au sol	Jantes	Déformation importante
Sécurité des personnes	Ceintures	Dysfonctionnement (yc. mauvaise fixation)
Sécurité des personnes	Coussins gonflables	Dysfonctionnement (yc. mauvaise fixation)
Sécurité des personnes	Prétentionneurs	Dysfonctionnement (yc. mauvaise fixation)
Sécurité des personnes	Boitiers de commande	Dysfonctionnement (yc. mauvaise fixation)

page:6