



N° D'IMPRIMÉ C69696127

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

01/10/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25057099

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

30/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033C1314

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays AS-597-TY (F) Date d'immatriculation 27/02/2022 Date de 1^{ère} mise en circulation 04/10/2006

Marque

MINI

Désignation commerciale

MINI

(1) N° dans la série du type (VIN) WMWRC31010TH90275 (5) Catégorie internationale M1 Genre VP

Type/CNIT

MMN1401AE098

Énergie

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

215757

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations G
3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé C
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVD
4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite AR
5.3.2.a.2. AMORTISSEURS : Amortisseur mal fixé AVG, ARD, ARG
6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement
8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

Défaillances mineures :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AV
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AV
2.3.1.a.1. JEU DANS LA DIRECTION : Jeu anormal
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuiе-glаce défectueux AR
4.3.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) AR
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu AVG, AVD
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion ARD, AV, ARG
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé C
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR
8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1613 P1607

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 04/07/2018 : 110142 km / 10/01/2020 : 130098 km / 18/02/2022 : 151855 km / 01/06/2024 : 203674 km

Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+4.8 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		1 %	
Forces verticales :	727 daN		451 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	248 daN	250 daN	141 daN	137 daN
Déséquilibre (<20%) :	1 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	248 daN	250 daN	141 daN	137 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	65 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	19 %			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.8 %		-3.2 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+0.6 %		+0.9 %	

N° D'IMPRIMÉ C69696128

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE						
Contrôle technique périodique						
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(3) DATE DU CONTRÔLE			
Défavorable pour défaillances majeures			01/10/2025			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			N° DU PROCÈS-VERBAL			
30/11/2025			25057099			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE						
Contre-visite						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGRÈMENT : S033C324						
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD						
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR						
N° D'AGRÈMENT : 033C1314						
SIGNATURE :						
IDENTIFICATION DU VEHICULE						
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation			
AS-597-TY (F)		27/02/2022	04/10/2006			
Marque		Désignation commerciale				
MINI		MINI				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre				
WMWRC31010TH90275	M1	VP				
Type/CNIT	Énergie					
MMN1401AE098	ES					
Document(s) présenté(s)						
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ						
215757						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE						
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :						
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :						
(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Suite du procès-verbal						
Attention ce procès-verbal contient 2 pages						
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+4.8 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		2 %			1 %	
Forces verticales :		727 daN			451 daN	
Frein de service						
Forces de freinage :	248 daN		250 daN	141 daN		137 daN
Déséquilibre (<20%) :		1 %			3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	248 daN		250 daN	141 daN		137 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :	65 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	19 %					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.8 %		-3.2 %			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+0.6 %		+0.9 %			