## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13585601 NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 24/10/2025 25008556 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 2.1.1.c.2. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Usure excessive de l'axe de sortie 23/12/2025 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE: Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR) NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (G) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un Contre-visite feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G) 4.5.1.a.2. ÉTÁT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVG) S031Z123 N° D'AGRÉMENT : 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES: Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARD, ARG) 5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu (AVD, AVG) 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement 31700 BEAUZELLE susceptible de causer des blessures en cas de contact (AR, AV) 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre Tel: 05.61.42.27.81 que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR route (AV) N° D'AGRÉMENT: 031Z1313 **DEFAILLANCES MINEURES:** SIGNATURE: 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD) 2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (G, D) 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D) AE-115-QT (F) 06/05/2020 26/07/2007 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou Margue à l'essieu (AVG, AVD) Désignation commerciale 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manquants, SUZUKI SWIFT mal fixés ou gravement rouillés (AVG, AVD) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration (AR) (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : JSAEZC11S00170529 20/02/2020: 125232km / 27/07/2022: 167918km / 28/07/2022: 167948km / 15/10/2024: 198491km / Type/CNIT Énergie MJS1202GH538 ES Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G G 211188 Ripage (-8 à +8m/km)-0.3m/km

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**AE-115-QT** 23/12/2025 CT: N° d'agrément : S0317123 N° de série : JSAEZC11S00170529

S031Z123 25008556 XXXXXXX Dissymétrie suspension (=30%) 2% 0% Forces verticales 647daN 417daN Frein de service Force de freinage: 211daN 225daN 150daN 156daN

Déséquilibre (<20%): 7% 4% Force de freinage (efficacité): 211daN 225daN 150daN 156daN

Taux d'efficacité global (=50%):

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 19%

69%

Emissions à l'échappement

CO ralenti (=0.3): 0.16 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.06 - Lambda

(0.97 à 1.03): 0.999

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) +1.8% -1.3% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) +2.0%

N° d'imprimé :za13585601