

N° D'IMPRIMÉ CVLOL2L5L7

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTÔLE VOLONTAIRE

DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

12/11/2025

25010241

FONCTIONS CONTRÔLÉES

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances mineures :

horizontale d'un feu de brouillard avant AVD

AVD

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

RAISON SOCIALE: SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE

33650 MARTILLAC Tél: 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 091 C0438

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays

Date d'immatriculation

Date de 1^{ère} mise en circulation

GS-871-HW (F) (Tol.) 10/11/2023 (10/11/2023

Marque Désignation commerciale

FORD)(PUMA

N° dans la série du type (VIN) Catégorie internationale Genre

WF02XXERK2NA32031 M1 VASP

Type/CNIT Énergie

M10FRDVP4678158

FH

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

125645



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG

AIRE CONTRÔLE

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation

AVANT D G D G D

Ripage (-8 à +8 m/km): -0.7 m/km

Dissymétrie suspension (≤ 30%): 1 % 8 %

Forces verticales : 792 daN

Frein de service

Forces de freinage : 276 da N 277 da N 174 da N 199 da N Déséquilibre (<20%) : 1 % 13 %

Forces de freinage (efficacité): 276 daN 277 daN 174 daN 199 daN Taux d'efficacité global (≥58 %):70 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti (≤0.3 %) : 0.01 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.05 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.026

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %):-2.0 % -1.2 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %):-3.2 % -4.0 %

519 daN