



N° D'IMPRIMÉ CV60642855

**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE VOLONTAIRE
D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE**

as AUTO SÉCURITÉ
CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

30/01/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26010475

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances mineures :

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AV

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 091C0438

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation
GM-792-GX (F)	22/02/2023	22/02/2023

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	3008

N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre
VF3MRHNSUNS178883	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10PGTVP187D974	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

136409

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT	ARRIÈRE	
G	D	G	D

Ripage (-8 à +8 m/km) :

+0.2 m/km

Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :

1 %

Forces verticales :

878 daN

538 daN

Frein de service

Forces de freinage :	266 daN	331 daN	200 daN	183 daN
Déséquilibre (<20%) :	20 %			
Forces de freinage (efficacité) :	266 daN	331 daN	200 daN	183 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	69 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 23 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.12 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.003

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -0.7 % -0.8 %



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO