

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA13627830**

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		19/12/2025		25010058	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances critiques			DÉFAILLANCES CRITIQUES :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			3.2.1.a.3. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée (AV)		
19/12/2025			DÉFAILLANCES MAJEURES :		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (ARG, ARD)		
Contre-visite			1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (ARD, ARG)		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV)		
N° D'AGRÈMENT : S031Z123			8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31			DÉFAILLANCES MINEURES :		
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81			1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVG, AVD)		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement		
N° D'AGRÈMENT : 031F1384			4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (D)		
SIGNATURE :			4.5.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation (G)		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G)		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation			4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse		
ES-001-MQ (F) 05/12/2017 05/12/2017			5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable (ARD)		
Marque Désignation commerciale			6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AV)		
PEUGEOT 308			Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 03/12/2021 : 158292km / 16/04/2024 : 223235km /		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre			La pression d'un ou plusieurs pneumatiques a été abaissée à la pression nominale pour la réalisation du contrôle, veuillez la réajuster en cas d'usage spécifique.		
VF3LBBHYBHS346377 M1 VP					
Type/CNIT Énergie					
M10PGTVP070V006 GO					
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
275499					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
ES-001-MQ CT : 19/12/2025 N° d'agrément : S031Z123 N° de série : VF3LBBHYBHS346377 N° d'imprimé : ZA13627830					
S031Z123 25010058 XXXXXXX					

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-1.3m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	2%		2%	
Forces verticales	788daN		498daN	
Frein de service				
Force de freinage:	269daN	254daN	169daN	170daN
Déséquilibre (<20%):	6%		1%	
Force de freinage (efficacité):	269daN	254daN	169daN	170daN
Taux d'efficacité global (=58%):	67%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 22%			
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.0%	-1.5%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	+1.0%		