PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13585744 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 29/10/2025 25008692 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ **DEFAILLANCES CRITIQUES:** Défavorable pour défaillances critiques 1.1.13.a.3. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ (marque minimale non visible) (AVG, AVD) 5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES: Corde visible ou endommagée (ARD) 29/10/2025 **DEFAILLANCES MAJEURES:** NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 0.2.1.b.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION. DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne Contre-visite correspondant pas aux documents du véhicule 4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE (G, D) 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection S031Z123 N° D'AGRÉMENT : fortement défectueux ou manquant (AVG) 4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu (AVG) (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV 31700 BEAUZELLE 7.1.2.e.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DÈ LÉURS BOUCLES : Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas Tel: 05.61.42.27.81 correctement (C) 8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR à l'échappement N° D'AGRÉMENT: 031F1384 **DEFAILLANCES MINEURES:** SIGNATURE: 0.3.1.a.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR: Manquant ou introuvable 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G) 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des IDENTIFICATION DU VÉHICULE pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation sous-gonflé (AVG, ARD, ARG, AVD) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou GD-795-YD (F) 21/11/2022 31/12/2021 élément endommagé (D, AVG, AVD) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, Margue serrures ou gâches détériorées (AVD) Désignation commerciale 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manquants, VOLKSWAGEN POLO mal fixés ou gravement rouillés (AV) (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre Numéro de frappe à froid relevé sur le châssis : WVWZZZAWZNU017571 WVWZZZAWZNY027650 Type/CNIT Énergie M10VWGVPY22H443 ES Document(s) présenté(s) Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ AVANT ARRIERE D G D G 174883 Ripage (-8 à +8m/km)-6.7m/km D

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

GD-795-YD 29/10/2025 CT: N° d'agrément : S0317123 N° de série : WWWZZZAWZNY027650

N° d'imprimé :za13585744

S031Z123 25008692 XXXXXXX

nipuge (o a rom/ km/	0.7 m/ Km			
Dissymétrie suspension (=30%)	3%		3%	
Forces verticales	720daN		453daN	
Frein de service Force de freinage: Déséquilibre (<20%):	256daN 6%	241daN 6	147daN 14	170daN 1%
Force de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (=58%):	256daN	241daN 69	147daN %	170daN
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 23%			