



N° D'IMPRIMÉ C68080536

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



**as** **AUTOSECURITE**  
CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

## NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/04/2026

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT :

S033C324

(9) RAISON SOCIALE :

SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES :

1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT :

033C1356

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

Date d'immatriculation

Date de 1<sup>re</sup> mise  
en circulation

DJ-955-ZK (F)

11/03/2024

10/09/2014

Marque

Désignation commerciale

PEUGEOT

308

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

Genre

VF3LB9HPAES209967

M1

VP

Type/CNIT

Énergie

M10PGTVP011R704

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur  
ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

234509

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

## (3) DATE DU CONTRÔLE

04/02/2026

## N° DU PROCÈS-VERBAL

26059965

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

### Défaillances majeures :

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD  
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

### Défaillances mineures :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante ARD, ARG  
1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AV  
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif  
3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuiе-glаce défectueux AVG  
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD  
4.13.1.a.1. BATTERIE DE SERVICE : Mauvaise fixation  
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG  
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD  
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVD  
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important  
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0245

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 04/12/2018 : 162832 km / 12/01/2021 : 206146 km / 23/08/2021 : 166133 km / 11/10/2021 : 169662 km / 13/04/2023 : 197974 km / 07/03/2024 : 202236 km / 16/05/2024 : 205795 km

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+16.1 m/km		
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	5 %		3 %	
Forces verticales :	789 daN		511 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	291 daN	369 daN	175 daN	186 daN
Déséquilibre (<20%) :	22 %		6 %	
Forces de freinage (efficacité) :	291 daN	369 daN	175 daN	186 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	78 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %			
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées(0.51 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1				
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.6 %	-2.1 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+0.9 %	-4.0 %		