

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

626

N° d'imprimé : ZA13967491

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

02/12/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25009597

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/02/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

S031Z123

N° D'AGRÈMENT :

AUTO CONTROLE 31

(9) RAISON SOCIALE :

ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

(3) COORDONNÉES :

Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

031Z1541

N° D'AGRÈMENT :

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

AH-574-LZ (F)

Date d'immatriculation

18/12/2009

Date de 1^{ère} mise
en circulation
09/05/2006

Marque

VOLKSWAGEN

Désignation commerciale

POLO

(1) N° dans la série du type (VIN)

WVWZZZ9NZ6Y219668

(5) Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

MVW51W2CN459

Énergie

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un
commissaire-priseur ou un huissier de justice

DEFAILLANCES MAJEURES :

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible (AV)
1.1.6.c.2. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Course trop longue (réglage incorrect)
1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (C)
1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante
3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (D)
4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (G)
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)
4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
: Source lumineuse défectueuse (ARG)
4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (C, G)
4.4.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVG)
4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (G)
4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVD, AVG)
5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu (AVD, AVG)
6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé (AVG)
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la

Attention il existe une suite à cette page du procès verbal

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

169843

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	+0.4m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%)	1%		2%	
Forces verticales	741daN		441daN	
Frein de service				
Force de freinage:	279daN	250daN	175daN	166daN
Déséquilibre (<20%):	11%		6%	
Force de freinage (efficacité):	279daN	250daN	175daN	166daN
Taux d'efficacité global (≥50%):	73%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%): 14%			
Emissions à l'échappement				
Opacité des fumées (1.60m-1) C2: 01.27 - C3: 01.16 - C4: 01.06 - Moyenne: 1.17				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.5%	-4.0%		



N°d'imprimé : ZA13967492

PARAGON - Février 2024