

# **PROCÈS-VERBAL** DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



# **EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

# TYPE DE CONTÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

#### **FONCTIONS CONTRÔLÉES**

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'a êté du 18 juin 1991 modifié.

#### **IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT :

S013C326

RAISON SOCIALE:

CTA DES ESTROUBLANS

COORDONNÉES .

20 AVENUE DE LONDRES ZI LES ESTROUBLANS 13127 VITROLLES

Tél: 04.42.79.64.33

#### **IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT :

013C1635

SIGNATURE:



Immatriculation et pays GP-015-HS (F)

Date d'immatriculation 05/06/2023

Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation 05/06/2023

Marque

Désignation commerciale

PEUGEOT

**EXPERT** 

N° dans la série du type (VIN)

VF3VBYHVMPZ022270

Catégorie internationale

Genre CTTF

Type/CNIT

Énergie

N10PGTCT1994853

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

### KILOMÉTRAGE RELEVÉ

71831



**INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO** 

DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

30/10/2025

25020056

#### **DÉFAILLANCES CONSTATÉES**

Défaillances critiques : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire) 3.2.1.c.3. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage dans un état inacceptable : visibilité fortement entravée

5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée AVD, ARG

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) ARD, ARG

1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé AVG, ARD, AVD. ARG

1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable AV

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant AVG

4.3.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) ARG

4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D' IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse

#### Défaillances mineures :

4.2.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX. FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Mauvaise fixation AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, ARD 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, AVD

6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse D 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration D

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

TAIRL	AVANT		ARRIERE	
- OLE VOLUN	G	MOLDON	G	OD C
Ripage (-8 à +8 m/km) :	OL	-2.3 m/km		OFF .
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		8 %		14% 000

Forces verticales:\

1056 daN

667 daN

196 daN

Frein de service

Forces de freinage : Déséquilibre (<20%): 346 daN

237 daN 32 %

216 daN

10 %

Forces de freinage (efficacité): 407 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 71 %

406 daN

207 daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :21 %

Émissions à l'échappement Opacité des fumées (0.51 m-1)

C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :-3.9 %

-2.9 %