



BCA UB - USC PACIFICA
YWOOD ODYSSEUM
601 rue Georges Melies
34000 MONTPELLIER
Téléphone : 0977427930
Email : bca.446@bca.fr
Votre conseiller client : DOROTHEE

Le 19/02/2026

R

Référence BCA :
Affaire :
Véhicule : RENAULT MASTER III FOURGON
Immatriculation : GR-490-KV
Société :
Date de sinistre : 22/08/2025
N° de contrat :
N° de sinistre :
Emetteur :
Réf. émetteur :

RAPPORT D'EXPERTISE

Madame, Monsieur.

Nous vous adressons les conclusions techniques que nous avons établies au titre du sinistre en référence.
Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

VEHICULE : Camionnette fourgon	Genre : CTTE
Immatriculation : GR-490-KV	Carrosserie : FOURGON
Marque : RENAULT	En. : G
Modèle : MASTER III FOURGON	Puiss. : 8 CV
Finition : Master Confort F3500 L1H1 2.3 Blue dCi	Pl. Ass. : 3
Type : N10RENTF207635	Couleur : Blanc
N° de Série : VF1MA000771407802	Date certificat : 26/09/2023
1^{ère} mise en circ. le : 26/09/2023	
Kilométrage : 58242 Km (relevé)	
PTAV : 1,903 T – PTAC : 2,800 T	
Usure des pneus : AVG : 60%, AVD : 60%, ARG : 30%, ARD : 30%	
Date de validité du contrôle technique : 26/09/2027	

Véhicule vu avant travaux chez le réparateur le 02/09/2025. Etait présent pour le
Véhicule vu pendant travaux chez le réparateur le 16/09/2025. Etait présent pour
Véhicule vu pendant travaux chez le réparateur le 17/12/2025. Etait présent pour
Véhicule vu pendant travaux chez le réparateur le 08/01/2026. Etait présent pour
le réparateur

Etait présent pour

Véhicule vu pendant travaux chez le réparateur le 13/01/2026. Etait présent pour
réparateur

Etait présent pour le

Véhicule vu après travaux chez le réparateur le 17/02/2026. Etait présent pour le

Etait présent pour le réparateur

PIECES COMMUNIQUEES : Ordre de mission (original), Devis des travaux (copie), Facture des réparations (copie).

SINISTRE CONSTATE : collision avec un véhicule

DOMMAGE IMPUTABLE : collision avec un véhicule Choc à l'avant droit à 0°.

DOMMAGE NON IMPUTABLE : choc avec un corps fixe Choc sur toute la carrosserie.

CONCLUSIONS EN REPARATION

Montant de la réparation : 17 365,99 € TTC

Montant de l'expertise : 17 365,99 € TTC

Page 1/5

REPARTITION DES MONTANTS A REGLER

A charge assuré : 560,00 €

A charge assureur : 16 805,99 €

Montants indicatifs sous réserve de la validité du document de Règlement Direct au réparateur

Véhicule Economiquement Réparable et Techniquement Réparable.

Le montant de l'expertise retenu comprend la TVA.

Une facture de réparation nous a été communiquée : facture N° 635 du 28/01/2026, son montant est de 17 407,96 € TTC.

Lors de l'examen du véhicule nous avons relevé des déficiences susceptibles de mettre en danger la vie de toute personne. Nous en avons informé l'assuré le .

Le véhicule entre dans le cadre de la procédure des Véhicules Endommagés (VGE, articles L 327-4 et L 327-5 du code de la Route), nous n'avons pas effectué le suivi de remise en conformité.

TVA récupérable = Non

Il existe une différence entre la facture du réparateur et notre rapport. En effet l'écart provient des éléments chiffrés sous réserve de garantie.

Nous avons informé de nos conclusions Monsieur , lésé, le 02/09/2025.

Nous avons tenté sans succès de joindre par téléphone le propriétaire du véhicule afin de l'informer de nos conclusions, , au numéro suivant :

Nous avons relevé sur le véhicule les dommages suivants, qui ne sont pas imputables au sinistre : choc avec un corps fixe.

Action	Libellé	Prix Unitaire	Q	T	ACL %	PR %	MO %
F	REMISE EN ETAT LONGERON D ET CONTROLE DU SOUSBASSEMENT	4 662,97	1	20			
C	RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT MOTEUR	589,75	1	20			
C	PROJECTEUR D D	480,75	1	20			
C	CALANDRE	439,48	1	20			
C	FACADE AV	413,85	1	20			
C	PROJECTEUR G G	405,31	1	20			
C	CALCULATEUR D'AIRBAGS	385,64	1	20			
C	PROTECTION SOUS-MOTEUR	354,33	1	20			
C	AIRBAG CONDUCTEUR	340,24	1	20			
C	PARE-CHOCS AV	336,91	1	20			
C,P	AILE AV D D	262,35	1	20			
C	TUYAU D'ENTREE D'ECHANGEUR AIR-AIR	245,63	1	20			
C	PQE ECHANGEUR AIR-AIR	242,83	1	20			
C	TRAVERSE DE PARE-CHOCS AV	238,88	1	20			
C	MAITRE-CYLINDRE DE FREINS	200,70	1	20			
C	BRIN ENROULEUR DE CEINTURE AV G G	200,18	1	20			
C	BRIN ENROULEUR DE CEINTURE AV D D	200,18	1	20			
C	PQE CONDENSEUR DE CLIMATISATION EUROREPAR	196,00	1	20			



BCA UB - USC PACIFICA
Réf. BCA :
Affaire :
Conseiller client : DOROTHEE

Le 19/02/2026

R

expertise

C	LOT DE SUPPORTS DE PARE-CHOCS AV	174,75	1	20			
C	BOITIER DE FILTRE A AIR	150,40	1	20			
F	CONTROLE GEOMETRIE / TRAINS ROULANTS	150,00	1	20			
C	PARE-BOUE AV D PARTIE AV D	141,20	1	20			
C	GRILLE DE PARE-CHOCS AV	132,88	1	20			
C,P	SUPPORT D'AILE AV D D	104,79	1	20			
C	LOT D'ENJOLIVEURS DE PARE-CHOCS AV	95,65	1	20			
F	RECHARGE CLIM 123A	90,00	1	20			
C	BRIN BOUCLE DE CEINTURE AV D D	73,84	1	20			
C	BRIN BOUCLE DE CEINTURE AV G G	73,78	1	20			
C	COURROIE D'ACCESSOIRES	73,77	1	20			
C	LOT DE SUPPORTS LATERAUX DE PARE-CHOCS AV	70,94	1	20			
C	TRAPPE D'ANNEAU DE REMORQUAGE AV	62,46	1	20			
C,P	SUPPORT AV D'AILE AV D D	51,39	1	20			
C	HUILE DE BOITE A VITESSES	25,86	3	20			
F	AGRAFES	20,00	1	20			
F	FONGIBLES	10,00	1	20			
F	ERD, ENLEVEMENT RECYCLAGE DECHETS	8,00	1	20			
C	LIQUIDE DE FREINS	6,81	2	20			
C	LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	4,36	10	20			
C	LIQUIDE LAVE GLACE	4,00	1	20			
T	BRINS ENROULEURS DE CEINTURES AV ECHANGE		1	20			
R	ENCRAGE MECANIQUE		1	20			
T	MESURES SOUSBASSEMENT		1	20			
R	AILE AV G REMISE EN ETAT G		1	20			
R	DOUBLURE D'AILE AV D REMISE EN ETAT D		1	20			
R	EMBOUT DE LONGERON AV D REMISE EN ETAT D		1	20			
R	LONGERON AV D REMISE EN ETAT D		1	20			
R	GOUSSET DE LONGERON AV D REMISE EN ETAT D		1	20			
R	PASSAGE DE ROUE AV D REMISE EN ETAT D		1	20			
T	CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT VIDANGE		1	20			
T	ESSAI PROLONGE SUR ROUTE CONTROLE		1	20			
D	GROUPE MOTOPROPULSEUR DEPOSE/POSE		1	20			
D	MARCHEPIED AV D REMISE EN ETAT D		1	20			
D	GOUSSET DE LONGERON AV D REMISE EN ETAT D		1	20			
P	LONGERON AV D PEINT. CLASSE 2 D		1	20			
P	EMBOUT DE LONGERON AV D PEINT. CLASSE 1 D		1	20			
P	PASSAGE DE ROUE AV D PEINT. CLASSE 2 D		1	20			
P	AILE AV G PEINT. CLASSE 2 G		1	20			
P	DOUBLURE D'AILE AV D PEINT. CLASSE 2 D		1	20			
P	GOUSSET DE LONGERON AV D PEINT. CLASSE 1 D		1	20			
P	PEC peinture Choc n°1		1	20			

**MAIN
D'ŒUVRE**

	T1	T2	T3	Peinture
Dép. Chgt. Ctrl.	22,0	0,0	0,5	
Redressage	0,0	7,0	0,5	
Total Heures	22,0	7,0	1,0	7,00
Taux Horaire	61,00	65,00	72,00	65,00

MONTANTS

MAIN D'ŒUVRE		2324
PIECES	(tva 20,00 %)	6877.66
INGREDIENTS DE PEINTURE	(47,00 €/H)	329
TOTAL HTVA		14471.63
MONTANT DES TRAVAUX HT REMISE		14471.63
MONTANT DES TRAVAUX TVAC (1)		17365.99

DEDUCTIONS

FRANCHISE	560,00 €
TOTAL A CHARGE ASSURE (2)	560,00
MONTANT DE L'EVALUATION (1-2)	16805,99

DUREE D'IMMOBILISATION THEORIQUE : 5,50 jours

REPARTITION PAR CHOC

Montant à répartir (1-2)

17365.99

collision avec un véhicule	<p>Forfait : REMISE EN ETAT LONGERON D ET CONTROLE DU SOUSBASSEMENT (SOUS-TRAITANCE RRG), CONTROLE GEOMETRIE / TRAINS ROULANTS, RECHARGE CLIM 123A, AGRAFES, FONGIBLES, ERD, ENLEVEMENT RECYCLAGE DECHETS, CONTROLE TECHNIQUE COMPLET</p> <p>Changer : RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT MOTEUR, PROJECTEUR D, CALANDRE, FACADE AV, PROJECTEUR G, CALCULATEUR D'AIRBAGS, PROTECTION SOUS-MOTEUR, AIRBAG CONDUCTEUR, PARE-CHOCS AV, TUYAU D'ENTREE D'ECHANGEUR AIR-AIR, PQE ECHANGEUR AIR-AIR, TRAVERSE DE PARE-CHOCS AV, MAITRE-CYLINDRE DE FREINS, BRIN ENROULEUR DE CEINTURE AV G, BRIN ENROULEUR DE CEINTURE AV D, PQE CONDENSEUR DE CLIMATISATION EUROREPAR, LOT DE SUPPORTS DE PARE-CHOCS AV, BOITIER DE FILTRE A AIR, PARE-BOUE AV D PARTIE AV, GRILLE DE PARE-CHOCS AV, LOT D'ENJOLIVEURS DE PARE-CHOCS AV, BRIN BOUCLE DE CEINTURE AV D, BRIN BOUCLE DE CEINTURE AV G, COURROIE D'ACCESSOIRES, LOT DE SUPPORTS LATERAUX DE PARE-CHOCS AV, TRAPPE D'ANNEAU DE REMORQUAGE AV, HUILE DE BOITE A VITESSES, LIQUIDE DE FREINS, LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT, LIQUIDE LAVE GLACE</p> <p>C,P : AILE AV D, SUPPORT D'AILE AV D, SUPPORT AV D'AILE AV D</p> <p>Contrôler : BRINS ENROULEURS DE CEINTURES AV ECHANGE, MESURES SOUSBASSEMENT, CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT VIDANGE, ESSAI PROLONGE SUR ROUTE CONTROLE</p> <p>Redresser : ENCRAGE MECANIQUE, AILE AV G REMISE EN ETAT, DOUBLURE D'AILE AV D REMISE EN ETAT, EMBOUT DE LONGERON AV D REMISE EN ETAT, LONGERON AV D REMISE EN ETAT, GOUSSET DE LONGERON AV D REMISE EN ETAT, PASSAGE DE ROUE AV D REMISE EN ETAT</p> <p>Déposer : GROUPE MOTOPROPULSEUR DEPOSE/POSE, MARCHEPIED AV D REMISE EN ETAT, GOUSSET DE LONGERON AV D REMISE EN ETAT</p> <p>Peindre : LONGERON AV D PEINT. CLASSE 2, EMBOUT DE LONGERON AV D PEINT. CLASSE 1, PASSAGE DE ROUE AV D PEINT. CLASSE 2, AILE AV G PEINT. CLASSE 2,</p>	17365.99
----------------------------	---	----------

DOUBLURE D'AILE AV D PEINT. CLASSE 2, GOUSSET DE LONGERON AV D PEINT.
 CLASSE 1, PEC peinture Choc n°1

SELON GARANTIE CONTRACTUELLE		Act	Mt pièces remisé HT	Taux dépré.	Mt pièces déprécié HT	Mt MO HT	Mt Ing. Peint. HT	TOTAL HT	TOTAL TTC
Accessoire / Equipement	CONTROLE TECHNIQUE COMPLET	F	0	0	0	0	0	0	0
	Total catégorie							35,00	42,00
Autres dommages	RETROVISEUR G	C	299.09	0	299.09	30.5	0	329.59	395.51
	PARE-CHOC AR D	C	273.32	0	273.32	12.2	0	285.52	342.62
	PARE-CHOC AR G	C	273.32	0	273.32	12.2	0	285.52	342.62
	PROTECTEUR DE PORTE COULISSA FEU AR D	C	234.13	0	234.13	12.2	0	246.33	295.6
	MONOGRAMME DE MARQUE AR	C	207.65	0	207.65	12.2	0	219.85	263.82
	PROTECTEUR AV D'AILE AR D	C	110.86	0	110.86	12.2	0	123.06	147.67
	PROTECTEUR AR D'AILE AR D	C	97.7	0	97.7	12.2	0	109.9	131.88
	REPETITEUR DE RETROVISEUR G	C	89.26	0	89.26	0	0	89.26	107.11
	PAVILLON PARTIE AV REMISE EN	R	88.94	0	88.94	0	0	88.94	106.73
	BAS DE CAISSE D REMISE EN ET	R	0	0	0	130	0	130	156
	BRIN D'ANTENNE DEPOSE/POSE	R	0	0	0	260	0	260	312
	POIGNEE EXTERIEURE DE PORTE	D	0	0	0	12.2	0	12.2	14.64
	PORTE-BATTANTE AR D REMISE E	D	0	0	0	30.5	0	30.5	36.6
	EMBASE D'ANTENNE DEPOSE/POSE	R	0	0	0	162.5	0	162.5	195
	PORTE COULISSANTE D REMISE E	D	0	0	0	6.1	0	6.1	7.32
	GARNITURE AV DE PAVILLON DEP	R	0	0	0	65	0	65	78
	PROTECTEUR DE PORTE- BATTANTE	D	0	0	0	48.8	0	48.8	58.56
	PANNEAU DE COTE AR D SECTION	R	0	0	0	12.2	0	12.2	14.64
	PANNEAU DE COTE AR G SECTION	R	0	0	0	32.5	0	32.5	39
	BAS DE CAISSE D PEINT. CLASS	P	0	0	0	97.5	0	97.5	117
	PANNEAU DE COTE AR G SECTION	P	0	0	0	0	37.6	37.6	45.12
	PEC peinture Choc n°2	P	0	0	0	0	47	47	56.4
	PAVILLON PARTIE AV PEINT. CL	P	0	0	0	0	0	0	0
	PORTE-BATTANTE AR D PEINT. C	P	0	0	0	0	89.3	89.3	107.16
	PANNEAU DE COTE AR D SECTION	P	0	0	0	0	126.9	126.9	152.28
	PORTE COULISSANTE D PEINT. C	P	0	0	0	0	136.3	136.3	163.56
				0	0	0	141	141	170.52

Les informations collectées dans le cadre de la mission d'expertise (coordonnées, numéro d'assuré, numéro d'identification du véhicule, éléments relatifs au véhicule, au sinistre, ...) font l'objet d'un traitement dont le responsable est la société BCA Expertise. Elles sont traitées en vertu de la mission que vous avez confiée à BCA Expertise ou selon les instructions qui nous ont été données par votre assureur, ou encore, dans certains cas, d'une obligation légale. Ces données sont utilisées pour réaliser une expertise sur votre véhicule à la suite d'un sinistre, émettre le rapport d'expertise, réaliser des statistiques, enrichir notre base de données et améliorer nos outils informatiques le cas échéant. Elles sont collectées soit directement auprès de vous, soit nous ont été transmises par la compagnie d'assurance qui assure votre véhicule. Elles sont destinées à l'expert et au personnel de BCA Expertise dûment habilité, à votre compagnie d'assurance ou à votre courtier le cas échéant, aux prestataires de BCA Expertise, et au SIV (agents habilités du ministère de l'intérieur dans le cas de véhicules endommagés). Ces données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de notre mission, puis archivées conformément aux règles de prescription légale. En cas de transfert de données hors d'un pays de l'Union européenne, BCA Expertise met en place les mesures juridiques, techniques et opérationnelles afin de garantir la sécurité de ces transferts. Conformément à la réglementation, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation et d'effacement, d'opposition au traitement et le cas échéant de portabilité des données vous concernant. Pour plus d'information, consultez notre politique de protection de données sur www.bca.fr disponible à l'adresse suivante : <https://www.bca.fr/mentions-legales>. Vous pouvez exercer ces droits auprès du Délégué à la protection des données à l'adresse suivante : dpo@bca.fr ou par courrier postal à DPO BCA - 14 rue Sarah Bernhardt - 92 665 Asnières Cedex, accompagné d'une copie d'un titre d'identité signé. Enfin, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.